

SITE DE L'ÉCLUSE DE LOISY (LA SEILLE CANALISÉE)

Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire
Jouvençon
Pré des Chèvres

Dossier IA71001673 réalisé en 2010

Auteur(s) : Virginie Malherbe, Alain Morelière, Aurélie
Lallement



Historique

Les fondations de l'écluse sont jetées en avril 1797, d'après un rapport de l'ingénieur Guillemot. Il a fallu attendre à la fois des décisions sur les emplacements, difficiles à trouver à moindre coût, et des financements bloqués par les événements historiques. Les plans des quatre maisons éclésières alors identiques sont donnés par les ingénieurs en 1802. Les maisons ne sont achevées qu'en juin 1811. Pendant ce temps, les travaux sur les sas sont également achevés. Le cours de la Seille est difficile à réguler, les travaux sont à reprendre régulièrement : renforcement des écluses et prolongement des talus intérieurs pour éviter l'érosion, en 1813 par exemple. Les portes d'écluses sont changées plusieurs fois (VNF-direction territoriale Centre-Bourgogne ; subdivision de Montceau-les-Mines). Il existe cinq dossiers de changements de portes entre 1824 et 1894. En 1894, le chenal est redressé en aval de l'écluse (VNF-direction territoriale Centre-Bourgogne ; subdivision de Montceau-les-Mines, plan du chenal en 1892). La maison éclésièrre est détruite en 2004, il n'en reste rien. L'écluse a été entièrement refaite à cette même date.

Période(s) principale(s) : 4e quart 18e siècle / 19e siècle / 20e siècle

Dates : 1797 (daté par source)

Auteur(s) de l'oeuvre :

Guillemot (ingénieur, attribution par source)

Description

Le sas moderne fait suite à une longue série de réfections et renforcements divers. La maison, actuellement détruite, était en moellon, avec chaînage d'angle, tour de porte et de fenêtres et corniche en pierre de Préty. Elle était couverte en tuile creuse. Comprenant un rez-de-chaussée destiné à recevoir les chevaux, un étage carré et un grenier, éclairé par des jacobines, elle comptait trois travées, ainsi qu'un appentis. L'accès se faisait directement au premier étage par un escalier en façade. Un four à pain, un jardin et un four à chaux lui assuraient une certaine autonomie.

Eléments descriptifs

Murs : métal, moellon

Informations complémentaires

Thématiques : canaux de Bourgogne

Aire d'étude et canton : Bourgogne

Hydrographie : la Seille canalisée

Dénomination : site d'écluse

Parties constituantes non étudiées : bief de dérivation, barrage, maison

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Plan schématique du site de l'écluse de Loisy, des barrages, du pont et du moulin de Loisy.

71, Loisy

N° de l'illustration : 20137100004NUDA

Date : 2013

Auteur : Alain Morelière

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Emplacement de la maison éclusière détruite. Sas au premier plan.

71, Jouvencçon, lieudit : Pré des Chèvres

N° de l'illustration : 20107100482NUC2A

Date : 2010

Auteur : Jean-Luc Duthu

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Tête amont de l'écluse.

71, Jouvençon, lieudit : Pré des Chèvres

N° de l'illustration : 20107100483NUC2A

Date : 2010

Auteur : Jean-Luc Duthu

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble de la tête aval de l'écluse.

71, Jouvençon, lieudit : Pré des Chèvres

N° de l'illustration : 20107100485NUC2A

Date : 2010

Auteur : Jean-Luc Duthu

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Sas de l'écluse.

71, Jouvençon, lieudit : Pré des Chèvres

N° de l'illustration : 20107100484NUC2A

Date : 2010

Auteur : Jean-Luc Duthu

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine