

Département : 21

0953

IA00061.285

Aire d'étude : NOLAY

Commune : CORPEAU

Lieu-dit : MATRONGE

Dénomination : **LAVOIR**

Coordonnées : LAMBERT2 X = 0783340 Y = 0217300

Cadastre : 1970 D2 283

PROPRIETE PUBLIQUE

Etat de conservation : MAUVAIS ETAT

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1978, 1986

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1986

HISTORIQUE

LAVOIR FIN 4E QUART 19E SIECLE.

DESCRIPTION

SITUATION : EN ECART SUR LE RUISSEAU REUIL

MATERIAUX

Gros oeuvre : CALCAIRE, MOELLON SANS CHAINE EN PIERRE DE TAILLE, BRIQUE

Couverture : TUILE MECANIQUE

COUVERTURE : APPENTIS

TYPOLOGIE : TOIT EN COMPLUVIUM

21
n° département

CORPEAU
commune



à l'ouest du village, lieu-dit Matronge

Beaune

adresse ou lieu-dit
Nolay

arrondissement

canton

LAVOIR

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/25000 feuille : Chagny 1-2

Lambert : II x 783.34
étendu Y2217.30

Cadastre année : 1970 section : D2
année : section :

parcelle : 283
parcelle :

Propriétaire : commune

Destination actuelle : désaffecté

Protection M.H. :

État de conservation : mauvais état

Dossier établi le : 10 juillet 1979 par E. REVEILLON
revu le : par

Situation :

Au bord d'un chemin ; près du ruisseau Reuil (ou ruisseau de la fontaine de Matronge)

Matériaux :

- murs de moellons équarris à joints beurrés
- couverture de tuile mécanique
- sol cimenté

Structure :

- plan rectangulaire, avec bassin central rectangulaire
- bassin secondaire (de captage ?), rectangulaire, dans une niche à ouverture biaise, couverte de dalles de pierre (mur droit ; cf. fig. 2).
- niches carrées dans les murs (4 dans les murs antérieur et postérieur, 2 dans le mur gauche, 1 dans le mur droit)
- cheminée de brique dans l'angle postérieur gauche (fig. 4).

Elévations :

- porte en plein-cintre dans le mur antérieur
- autres faces aveugles.

Couverture :

Toit en compluvium.

Etat de conservation :


- toiture effondrée
- envahi par la végétation

Datation :

fin du XIXe ou début du XXe siècle.

Pl. I - Plan de situation et plan-masse.

Extrait du plan cadastral au 1:1000e, section D2 de 1988.



21. CORPEAU

LAVOIR

à l'ouest du village, lieu-dit Matronge

79.21.1378 V2
Cliché J-L DUTHU



21. CORPEAU

LAVOIR

à l'ouest du village, lieu-dit Matronge

Mur gauche

79.21.1379 X2
Cliché M. THIERRY



21. CORPEAU

LAVOIR

à l'ouest du village, lieu-dit Matronge

79.21.1380 X2

Cliché M. THIERRY

Mur droit et mur antérieur



21. CORPEAU

LAVOIR

à l'ouest du village, lieu-dit Matronge

Mur droit

79.21.1381 X2
Cliché M.THIERRY

