

Département : 21

Aire d'étude : NOLAY

Commune : SAINT ROMAIN

Adresse : AU SUD OUEST DU VILLAGE

Dénomination : **LAVOIR**

~~1A00061473~~ 1A00061473

Coordonnées : LAMBERT2 X = 0780200 Y = 0224720

Cadastre : 1940 D7 1258

PROPRIETE PUBLIQUE

Etat de conservation : MAUVAIS ETAT

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1978, 1986

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1986

HISTORIQUE

LAVOIR 19E SIECLE.

DESCRIPTION

SITUATION : EN VILLAGE

MATERIAUX

Gros oeuvre : CALCAIRE, MOELLON

Couverture : TUILE MECANIQUE

COUVERTURE : APPENTIS

21
n° département

SAINT-ROMAIN

commune



Village, au sud-ouest

Beaune

adresse ou lieu-dit

Nolay

arrondissement

LAVOIR

canton

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/25000

feuille : Beaune 5-6

Lambert : II X 780.20
Y 224.72

Cadastré année : 1940

section : D 7

parcelle : 1258

année :

section :

parcelle :

Propriétaire : commune

Désignation actuelle : désaffecté

Protection M.H. :

Etat de conservation : médiocre

Dossier établi le : juin 1980

par B. LAUVERGEON

revu le :

par

Situation :

A proximité du Chemin Rural n° 8 dit des Moulins, en bordure d'un ruisseau accessible par une passerelle.

Matériaux :

- appareil assisé de moellons équarris apparents (murs latéraux et postérieur du lavoir, murets de canalisation du ruisseau).
- pierre de taille (pierres à laver).
- passerelle métallique.
- dalle de ciment (sol).
- tablettes en bois sur consoles en fer forgé.
- tuiles mécaniques.
- fer rond (poteau).

Plan et distribution :

Lavoir de plan rectangulaire bordé en façade par un ruisseau ; mare-abreuvoir en avant du ruisseau.
Bassin rectangulaire limité par le mur gauche du lavoir et par le muret de canalisation du ruisseau, en façade ; pierres à laver sur les deux autres côtés. Le bassin et la mare-abreuvoir sont alimentés par des dérivations du ruisseau.

Couverture :

Toit en appentis porté au centre de la façade par un poteau métallique.

Datation : XIXe siècle.

