


FERME

Bourgogne-Franche-Comté, Haute-Saône
Courcuire

Dossier IA00015998 réalisé en 1976 revu en
1979

Auteur(s) : Christiane Claerr, Bernard Lardièrre



Historique

Construction début 19e siècle, antérieure au cadastre de 1834

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle

Éléments descriptifs

Murs : calcaire, pierre de taille, moellon, enduit

Toit : tuile mécanique, tuile plate

Étages : sous-sol, 1 étage carré

Élévation : élévation à travées

Escaliers : escalier de distribution extérieur, escalier droit

Informations complémentaires

- **Voir le dossier numérisé** : <https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA00015998/index.htm>

Aire d'étude et canton : Marnay

Dénomination : ferme

Parties constituantes non étudiées : enclos, jardin, parc

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble.

70, Courcuire

N° de l'illustration : 19797000162Z

Date : 1979

Auteur : Bernard Lardière

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façade sur le parc.

70, Courcuire rue du Château

N° de l'illustration : 19797000163Z

Date : 1979

Auteur : Bernard Lardière

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façade sur le parc.

70, Courcuire

N° de l'illustration : 19827000460X

Date : 1982

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine