

LAVOIR ; FONTAINE

Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or
Corpeau
pas de nom pour ce lieu

Dossier IA21000728 réalisé en 1990 revu en
2003

Auteur(s) : Jacques Druart, Virginie Inguenaud



Période(s) principale(s) : 19e siècle

Description

Edifice de plan rectangulaire, ouvert en façade. Bassin rectangulaire en pierre de taille. La toiture (aujourd'hui disparue mais encore en place lors de l'enquête de l'inventaire menée en 1979) couvre la totalité. Edicule de la fontaine en face de l'entrée, couvert d'une dalle monolithe.

Éléments descriptifs

Murs : moellon

Toit : tuile mécanique, pierre en couverture

Type(s) de couverture : toit à longs pans

État de conservation :
vestiges

Informations complémentaires

Aire d'étude et canton : Nolay

Dénomination : lavoir, fontaine

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue extérieure.

21, Corpeau, lieudit : pas de nom pour ce lieu

N° de l'illustration : 19902102291ZA

Date : 1990

Auteur : Jacques Druart

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue intérieure.

21, Corpeau, lieudit : pas de nom pour ce lieu

N° de l'illustration : 19902102292ZA

Date : 1990

Auteur : Jacques Druart

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine