



# LYCÉE PROFESSIONNEL JOUFFROY D'ABBANS

Bourgogne-Franche-Comté, Doubs Baume-les-Dames 16 rue de l' Helvétie

Dossier IA25001111 réalisé en 2011

Auteur(s): Philippe Mairot



# Historique

Succédant à un premier collège d'enseignement technique (CET) situé en ville, le nouvel établissement est inauguré pour la rentrée de 1974. Dû aux architectes R. Perillat, Al. Favre et P. Burc, il est du type CET 432 et relève du procédé de construction industrielle Costamagna. Par tranches successives, en remplacement de trois préfabriqués, en 1984, 1991, 1994 et 1995, l'architecte François Turina construit les nouveaux ateliers, aménage la cuisine pédagogique. Les ateliers électricité et électrotechnique ainsi que ceux dédiés aux métiers de la construction sont mis en service en 1991. Actuellement l'établissement forme aux métiers de la construction, de la maintenance, notammment pour la marine, de l'électricité et l'électrotechnique, incluant un pôle d'ascensoriste, et de l'assistanat technique en milieu familial et collectif.

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle Période(s) secondaire(s) : 4e quart 20e siècle

Dates: 1974 (daté par source) / 1991 (daté par source)

### Auteur(s) de l'oeuvre :

R. Perillat (architecte, attribution par source), Al. Favre (architecte, attribution par source), P. Burc (architecte, attribution par source), François Turina (architecte, attribution par source)

### **Description**

Depuis l'est où se trouve l'entrée, on rencontre d'abord au nord les logements de fonction et un bloc de bâtiments abritant l'administration, l'externat, la restauration, disposés en carré autour d'une cour intérieure. Vers le sud-ouest, on trouve l'internat devant lequel s'ouvre la cour. Disposés dans l'angle nord-ouest de la parcelle, trois ateliers forment une sorte de L. A l'ouest, les deux derniers construits-en 1991- ont dû être surélevées au moyen d'un remblai d'1,2 mètres, le terrain sur lequel le lycée est construit ayant été étant classé zone inondable. Les bâtiments ont des murs en béton, sont couverts en terrasse, sont desservis par des escaliers dans-oeuvre. Sur les façades des bâtiments datant de la construction initiale, les différences de niveau sont marquées par des bandeaux de mosaïque assez large en saillie. L'internat compte 3 étages carrés et son rezde-chaussée est légèrement surélevé au sud, extrémité où se trouvent des logements de fonction. Il est flanqué de deux importants escaliers de distribution extérieure, rampe sur rampe, en béton, faisant saillie sur sa façade ouest. Les bâtiments d'administration (en rez-de-chaussée), d'externat (deux étages carrés pour la partie sud et en rez-de-chaussée pour la partie ouest) et de restauration (un étage carré) sont disposés en carré autour d'une cour centrale, partiellement engazonnée. On y trouve notamment une lingerie, une cuisine professionnelle et des cuisines domestiques, pédagogiques, ainsi qu'une petite salle de restaurant d'application. La terrasse de la cantine située au premier étage, est desservie par un escalier extérieur droit en maçonnerie à son angle nord-est. L'atelier situé au nord-ouest, voué à la construction est en rez-de-chaussée. L'atelier de forme carrée qui le jouxte au sud comportant un étage carré est consacré à l'électronique, l'électrotechnique et à la formation des ascensoristes. L'atelier de forme rectangulaire qui le jouxte à l'est est en rez-de-chaussée et abrite les formations du pôle de maintenance mécanique.

### Eléments descriptifs

Murs: béton, béton armé, parpaing de béton, enduit partiel

Toit: ciment en couverture

Etages: rez-de-chaussée, rez-de-chaussée surélevé, 3 étages carrés

Élévation : élévation à travées

**Escaliers**: escalier dans-oeuvre, escalier tournant à retours avec jour, en maçonnerie; escalier dans-oeuvre, escalier tournant à retours sans jour, en maçonnerie; escalier dans-oeuvre, escalier droit, en maçonnerie; escalier de distribution extérieur,

escalier tournant à retours sans jour, cage ouverte en maçonnerie **Autres organes de circulations** : monte-charge, rampe d'accès

### Sources documentaires

#### **Documents d'archives**

• 2 W 444-447 Lycée polyvalent de Planoise Lycée Victor Hugo Besançon (1974-1981)

Lycée polyvalent de Planoise Lycée Victor Hugo Besançon (1974-1981) Lieu de conservation : Région Franche-Comté, Archives, Besançon-Cote du document : 2 W 444-447

• 1242 W 119 LEP Baume les Dames 1977 -1980

LEP Baume les Dames 1977 à 1980, Fonctionnement courant Lieu de conservation : Archives départementales du Doubs, Besançon- Cote du document : 1242 W 119

• 2 W 442 1973-1994

CET, LEP, lycée de Baume les dames,1973-1994 : plans, projets, programmes de construction. Lieu de conservation : Région Franche-Comté, Archives, Besançon- Cote du document : 2 W 442

## Informations complémentaires

Thématiques : lycées publics de Franche-Comté

Aire d'étude et canton : Franche-Comté

Dénomination : lycée, école professionnelle

Parties constituantes non étudiées : chaufferie, cantine, stationnement, cour, internat, logement, infirmerie, bureau



Baume-les-Dames, lycée professionnel Jouffroy d'Abbans : vue depuis le sud.

N° de l'illustration : 20142501018NUC2A

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Vue d'ensemble de l'entrée, de la cour, de l'externat et au fond de l'internat.

N° de l'illustration : 20142501016NUC4AQ

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plan-masse et de situation. Extrait du plan cadastral numérisé, section AT, échelle 1:1250.


25, Baume-les-Dames, 16 rue de l' Helvétie

N° de l'illustration : 20112502905NUDA

Date: 2011

Auteur : André Céréza

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Carte de localisation. Carte topographique, IGN, 2011, dalle 0900-2270-L2E, échelle 1:16 000. 25, Baume-les-Dames, 16 rue de l' Helvétie

### Source:

Carte de localisation du lycée Jouffroy d'Abbans. Carte topographique, IGN, 2011, dalle 0900-2270-L2E, échelle 1:16

N° de l'illustration : 20112502904NUDA

Date: 2011

Auteur : André Céréza

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



### Garage.

25, Baume-les-Dames, 16 rue de l' Helvétie

N° de l'illustration : 20142501056NUC2A

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



# Façade est des logements.

25, Baume-les-Dames, 16 rue de l' Helvétie

N° de l'illustration : 20142501057NUC2A

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade sud-ouest et pignon nord-ouest des logements.

N° de l'illustration : 20142501058NUC2A

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



## Angle sud des logements.

25, Baume-les-Dames, 16 rue de l' Helvétie

N° de l'illustration : 20142501059NUC2A

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vues d'ensemble du nord-est à côté des logements : la restauration, l'administration, l'atelier de maintenance. 25, Baume-les-Dames, 16 rue de l' Helvétie

N° de l'illustration : 20142501070NUC4AQ

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vues du nord-est à côté des logements, la restauration et l'administration.

N° de l'illustration : 20142501017NUC2A

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Angle nord de la restauration et atelier de maintenance.

N° de l'illustration : 20142501073NUC2A

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue rapprochée de la restauration, depuis les logements.

N° de l'illustration : 20142501072NUC2A

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



### Sur la terrasse de la restauration.

25, Baume-les-Dames, 16 rue de l' Helvétie

N° de l'illustration : 20142501075NUC2A

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade nord du bâtiment de restauration. 25, Baume-les-Dames, 16 rue de l' Helvétie

N° de l'illustration : 20142501077NUC2A

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



N° de l'illustration : 20142501071NUC2A

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue sur la cour intérieure des bâtiments d'externat et de restauration.

N° de l'illustration : 20142501078NUC4AQ

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade ouest du bâtiment de restauration. 25, Baume-les-Dames, 16 rue de l' Helvétie

N° de l'illustration : 20142501076NUC2A

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade ouest du bâtiment d'enseignement bio services.

N° de l'illustration : 20142501074NUC2A

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Cuisine pédagogique dans le bâtiment d'enseignement bio services.

N° de l'illustration : 20142501082NUC2A

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Cuisine pédagogique dans le bâtiment d'enseignement bio services.

N° de l'illustration : 20142501081NUC2A

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Salle de restaurant d'application dans le bâtiment d'enseignement bio services.

N° de l'illustration : 20142501079NUC2A

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de table de restaurant d'application dans le bâtiment d'enseignement bio services.

N° de l'illustration : 20142501080NUC2A

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



**Angle sud de l'externat, vu de l'internat.** 25, Baume-les-Dames, 16 rue de l' Helvétie

N° de l'illustration : 20142501035NUC2A

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La cour, entre l'externat et la façade antérieure est de l'internat.

N° de l'illustration : 20142501033NUC4AQ

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade sud-est sur cour de l'externat. 25, Baume-les-Dames, 16 rue de l' Helvétie

N° de l'illustration : 20142501034NUC2A

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Les bâtiments d'entrée, d'administration et d'externat vus du sud-est.

N° de l'illustration : 20142501083NUC2A

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Entrée principale, façade est de l'administration.

N° de l'illustration : 20142501015NUC2A

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Au premier plan façade nord-est de l'atelier de maintenance et angle nord de l'internat au second plan.

N° de l'illustration : 20142501040NUC2A

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade est de l'atelier dédié aux métiers de la maintenance.

N° de l'illustration : 20142501062NUC2A

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Angle nord de l'atelier dédié aux métiers de la maintenance.

N° de l'illustration : 20142501064NUC2A

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Angle nord-ouest de l'atelier dédié aux métiers de la maintenance.

N° de l'illustration : 20142501060NUC4AQ

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Angle sud ouest de l'atelier dédié aux métiers de la maintenance.

N° de l'illustration : 20142501063NUC2A

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue sur la terrasse de l'atelier dédié aux métiers de la maintenance.

N° de l'illustration : 20142501065NUC2A

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur de l'atelier dédié aux métiers de la maintenance.

N° de l'illustration : 20142501068NUC2A

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur de l'atelier dédié aux métiers de la maintenance.

N° de l'illustration : 20142501067NUC2A

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Intérieur de l'atelier dédié aux métiers de la maintenance.

N° de l'illustration : 20142501069NUC2A

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur de l'atelier dédié aux métiers de la maintenance.

N° de l'illustration : 20142501066NUC2A

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Angle sud-est du bâtiment dédié aux métiers de la construction.

N° de l'illustration : 20142501030NUC2A

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Angle nord-ouest du bâtiment dédié aux métiers de la construction.

N° de l'illustration : 20142501031NUC2A

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue rapprochée de l'angle nord-ouest du bâtiment dédié aux métiers de la construction.

N° de l'illustration : 20142501032NUC2A

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façades nord-est des bâtiment dédié aux métiers de la construction et de l'atelier d'électronique, électrotechnique et ascensoriste. 25, Baume-les-Dames, 16 rue de l' Helvétie

N° de l'illustration : 20142501029NUC2A

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Angle sud-ouest de l'atelier d'électrotechnique, d'électronique et d'ascensoriste.

N° de l'illustration : 20142501019NUC4AQ

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade sud de l'atelier d'électrotechnique, d'électronique et d'ascensoriste.

N° de l'illustration : 20142501020NUC2A

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du premier étage de la terrasse intérieure de l'atelier d'électronique, d'électrotechnique et d'ascensoriste. 25, Baume-les-Dames, 16 rue de l' Helvétie

N° de l'illustration : 20142501023NUC2A

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur de l'atelier des formations d'ascensoriste.

N° de l'illustration : 20142501024NUC2A

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur de l'atelier des formations d'ascensoriste.

N° de l'illustration : 20142501025NUC2A

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur de l'atelier des formations d'ascensoriste.

N° de l'illustration : 20142501026NUC2A

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur de l'atelier des formations en électrotechnique.

N° de l'illustration : 20142501027NUC2A

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur de l'atelier des formations en électrotechnique.

N° de l'illustration : 20142501028NUC2A

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Dernier préfabriqué provisoirement encore en place, à usage de stockage.

N° de l'illustration : 20142501084NUC2A

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le long du pignon nord de l'internat, face au pignon nord-est du préfabriqué, à la façade est de l'atelier d'électrotechnique, d'électronique et d'ascensoriste.

N° de l'illustration : 20142501061NUC2A

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Sur le flanc nord de l'internat, face au pignon nord-est du préfabriqué, à la façade est de l'atelier d'électrotechnique, d'électronique et d'ascensoriste.

N° de l'illustration : 20142501022NUC2A

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Les deux escaliers de secours sur la façade postérieure ouest de l'internat, vus du nord-ouest.

N° de l'illustration : 20142501044NUC2A

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Les deux escaliers de secours sur la façade postérieure ouest de l'internat, vus du sud.

N° de l'illustration : 20142501043NUC2A

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Escalier de l'internat.

N° de l'illustration : 20142501042NUC2A

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de l'escalier nord-ouest de l'internat, et vue sur les façades est des salles de cours dans un préfabriqué et atelier d'électrotechnique, d'électronique et d'ascensoriste.

N° de l'illustration : 20142501021NUC2A

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade postérieure ouest de l'internat et pignon sud, vus du sud.

N° de l'illustration : 20142501045NUC2A

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade antérieure est de l'internat et pignon sud, vus du sud.

N° de l'illustration : 20142501046NUC2A

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La cour devant la façade antérieure est de l'internat et sa sculpture.

N° de l'illustration : 20142501038NUC2A

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade antérieure est de l'internat et sa sculpture.

N° de l'illustration : 20142501039NUC2A

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue rapprochée de la façade antérieure est de l'internat et sa sculpture.

N° de l'illustration : 20142501047NUC2A

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail du rez-de-chaussée de la façade antérieure de l'internat.

N° de l'illustration : 20142501041NUC2A

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Salles d'informatique dans l'internat. 25, Baume-les-Dames, 16 rue de l' Helvétie

N° de l'illustration : 20142501055NUC2A

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Salle pédagogique tertiaire dans l'internat. 25, Baume-les-Dames, 16 rue de l' Helvétie

N° de l'illustration : 20142501036NUC2A

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Salle pédagogique assistant technique en milieu familial et collectif.

N° de l'illustration : 20142501037NUC2A

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



## Lavabos d'internat.

25, Baume-les-Dames, 16 rue de l' Helvétie

N° de l'illustration : 20142501052NUC2A

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



## Chambrée d'internat.

25, Baume-les-Dames, 16 rue de l' Helvétie

N° de l'illustration : 20142501053NUC2A

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Salle de douches d'internat.

N° de l'illustration : 20142501054NUC2A

Date: 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation