

FONTAINE, LAVOIR

Bourgogne-Franche-Comté, Doubs
Chantry

Dossier IA00014472 réalisé en 1980 revu en 1981

Auteur(s) : Liliane Hamelin, Christiane Claerr-
Roussel



Historique

Cette fontaine, lavoir a été construite au 19e siècle, après le cadastre de 1814.

Période(s) principale(s) : 19e siècle

Eléments descriptifs

Murs : calcaire, moellon

Toit : tuile plate

État de conservation :
mauvais état

Informations complémentaires

- **Voir le dossier numérisé :** <https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA00014472/index.htm>

Aire d'étude et canton : Ornans

Dénomination : fontaine, lavoir

Parties constituantes non étudiées : bassin, abreuvoir, borne fontaine

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue générale.

25, Chantrons

N° de l'illustration : 19802500885X

Date : 1980

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine