FONTAINE, LAVOIR

Franche-Comté, Territoire de Belfort
Saint-Dizier-l'Évêque
le Val

Dossier IA00016779 réalisé en 1986

Auteur(s) : Bernard Lardière

Période(s) principale(s) : 18e siècle / 19e siècle

Eléments descriptifs

Murs : calcaire, pierre de taille
Toit : tuile mécanique

Informations complémentaires

Protection
inscrit MH : 2006/10/27

Aire d'étude et canton : Beaucourt

Dénomination : fontaine, lavoir

Parties constituantes non étudiées : bassin

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

Vue d'ensemble.
90, Saint-Dizier-l'Évêque

N° de l'illustration : 19829000314Z
Date : 1982
Auteur : Bernard Lardière
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Intérieur de l'édifice.
90, Saint-Dizier-l'Évêque, lieudit : le Val

N° de l'illustration : 19829000316Z
Date : 1982
Auteur : Bernard Lardière
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine