MOULIN DIT LE MOULIN NEUF

Bourgogne-Franche-Comté, Doubs
Pontarlier



Dossier IA00014356 réalisé en 1978 revu en 1979

Auteur(s) : Gilbert Poinsot

Période(s) principale(s) : 19e siècle

Eléments descriptifs

Murs : calcaire, pierre de taille, moellon, enduit partiel
Toit : tuile plate
Etages : 1 étage carré
Couvrement : voûte en berceau
Escaliers : escalier dans-oeuvre
Energie utilisée : énergie hydraulique

État de conservation :
vestiges

Informations complémentaires

Aire d'étude et canton : Pontarlier

Dénomination : moulin

Parties constituantes non étudiées : canal

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue générale.
25, Pontarlier, 2 avenue de l'Armée de l'Est

N° de l’illustration : 19802500306X
Date : 1980
Auteur : Yves Sancey
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble.
25, Pontarlier le Moulin Neuf

N° de l'illustration : 19802500152X
Date : 1980
Auteur : Yves Sancey
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Bâtiment de l'écluse.
25, Pontarlier, 2 avenue de l'Armée de l'Est

N° de l’illustration : 19802500153X
Date : 1980
Auteur : Yves Sancey
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine