COULOIR CONDUISANT DE L'HÔTEL AU CASINO À TRAVERS L'ÉTABLISSEMENT THERMAL

Bourgogne-Franche-Comté, Nièvre
Saint-Honoré-les-Bains
avenue du Docteur Segard



Dossier IA58001249 réalisé en 2019

Auteur(s) : Fabien Dufoulon

Historique

Le couloir relie, à travers l'établissement thermal, l'hôtel Bristol Thermal au casino (aujourd'hui détruit) à partir de 1930. Il est construit au-dessus des cabinets situés du côté oriental des deux galeries. Ces dernières, en conséquence, perdent leurs fenêtres hautes sur le côté oriental. Il passe par ailleurs derrière le pavillon des sources, au-dessus de la buvette qui perd alors sa verrière et son éclairage zénithal naturel. Il est enfin suspendu, dans sa section nord, au-dessus de l'ancienne "usine". Du côté nord, l'accès est aujourd'hui condamné.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1930 (daté par source)

Auteur(s) de l'oeuvre :
maître d'oeuvre inconnu ()

Description

Le couloir est construit en béton. Il donne encore aujourd'hui accès à la terrasse de l'hôtel Bristol Thermal.

Eléments descriptifs

Murs : béton
Toit : métal en couverture
Plan : plan régulier
Etages : 1 étage carré
Élévation : élévation à travées
Type(s) de couverture : appentis
Typologie : baie rectangulaire


Informations complémentaires

Thématiques : thermalisme en Bourgogne-Franche-Comté (le)

Aire d'étude et canton : Bourgogne-Franche-Comté


Dénomination : couloir

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Hall d'entrée et bâtiments de soins : façade sur parc.
58, Saint-Honoré-les-Bains avenue du Docteur Segard

N° de l'illustration : 19775800593V
Date : 1977
Auteur : Jean-Luc Duthu
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Partie centrale.
58, Saint-Honoré-les-Bains avenue du Docteur Segard

N° de l’illustration : 19775800597V
Date : 1977
Auteur : Jean-Luc Duthu
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façade antérieure.
58, Saint-Honoré-les-Bains avenue du Docteur Segard

N° de l’illustration : 20015800108XA
Date : 2001
Auteur : Jean-Luc Duthu
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue extérieure depuis la terrasse du casino (détruit) en 2019.
58, Saint-Honoré-les-Bains avenue du Docteur Segard

N° de l'illustration : 20195800396NUC4A
Date : 2019
Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue intérieure en direction de la terrasse de l'hôtel.
58, Saint-Honoré-les-Bains avenue du Docteur Segard

N° de l'illustration : 20195800198NUC4AQ
Date : 2019
Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue intérieure en direction de la terrasse du casino.
58, Saint-Honoré-les-Bains avenue du Docteur Segard

N° de l'illustration : 20195800197NUC4AQ
Date : 2019
Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Passage du couloir (à gauche) dans l'établissement thermal.
58, Saint-Honoré-les-Bains avenue du Docteur Segard

N° de l'illustration : 20195800199NUC4AQ
Date : 2019
Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine