

LAVOIR

Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or
Santenay

Dossier IA00061509 réalisé en 1978 revu en
1986

Auteur(s) :



Période(s) principale(s) : 19e siècle

Auteur(s) de l'oeuvre :
maître d'oeuvre inconnu ()

Éléments descriptifs

Murs : calcaire, moellon, enduit

Toit : tuile plate

Typologie : toit en surpluvium

État de conservation :
mauvais état

Informations complémentaires

- Voir le dossier numérisé : <https://httppatrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA00061509.pdf>

Aire d'étude et canton : Nolay

Hydrographie : le ruisseau le Terron

Dénomination : lavoir

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue générale.

21, Santenay au nord du village

N° de l'illustration : 19792101458V

Date : 1979

Auteur : Jean-Luc Duthu

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue générale.

21, Santenay au nord du village

N° de l'illustration : 19792101459V

Date : 1979

Auteur : Jean-Luc Duthu

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue de l'intérieur.

21, Santenay au nord du village

N° de l'illustration : 19792101460V

Date : 1979

Auteur : Jean-Luc Duthu

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine