

MOULIN, SCIERIE

Bourgogne-Franche-Comté, Jura
Longchaumois
les Moulins Piquands

Dossier IA39000606 réalisé en
2000

Auteur(s) : Muriel Verceiz



Historique

Bien que porté sur le cadastre de 1822, ce bâtiment, d'abord moulin, a été complètement rénové à la fin du 19^e siècle pour être transformé en scierie. Il ne fonctionne plus aujourd'hui que pour des usages particuliers, mais possède encore tous les systèmes hydrauliques et électriques en état de marche.

Période(s) principale(s) : 4^e quart 19^e siècle

Description

Un essentage de tôle protège la face gauche, contre laquelle est situé le jardin potager. L'étage de soubassement, ainsi que la roue hydraulique sont situés sur la façade postérieure qui est longée par le bief de dérivation. La roue est abritée par un toit en appentis. Selon les travaux de Emmanuel Renoud-Grappin un moteur diesel a été adjoint à la roue à la fin de la seconde guerre mondiale, tandis que le moteur électrique a été installé dans les années 1960.

Éléments descriptifs

Murs : calcaire, moellon, enduit, essentage de tôle

Toit : métal en couverture

Plan : jardin irrégulier

Étages : étage de soubassement, 1 étage carré, étage en surcroît

Escaliers : escalier dans-oeuvre

Énergie utilisée : énergie hydraulique produite sur place roue hydraulique verticale, énergie thermique achetée moteur thermique, énergie électrique achetée moteur électrique, produite sur place

Informations complémentaires

- **Voir le dossier numérisé** : <https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA39000606/index.htm>

Aire d'étude et canton : Morez

Hydrographie : la Gire

Dénomination : moulin, scierie

Parties constituantes non étudiées : bief de dérivation, bassin de retenue, jardin potager, rucher

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue de situation.

39, Longchaumois, lieudit : les Moulins Piquands

N° de l'illustration : 20003900132X

Date : 2000

Auteur : Jérôme Mongreville

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façade antérieure.

39, Longchaumois, lieudit : les Moulins Piquands

N° de l'illustration : 20003900136X

Date : 2000

Auteur : Jérôme Mongreville

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue de trois quarts de la façade postérieure et de la face droite.

39, Longchaumois, lieudit : les Moulins Piquands

N° de l'illustration : 20003900135X

Date : 2000

Auteur : Jérôme Mongreville

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Face droite.

39, Longchaumois, lieudit : les Moulins Piquands

N° de l'illustration : 20003900134X

Date : 2000

Auteur : Jérôme Mongreville

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue de trois quarts de la façade postérieure et de la face droite.

39, Longchaumois, lieudit : les Moulins Piquands

N° de l'illustration : 20003900133X

Date : 2000

Auteur : Jérôme Mongreville

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façade postérieure.

39, Longchaumois, lieudit : les Moulins Piquands

N° de l'illustration : 20003900131X

Date : 2000

Auteur : Jérôme Mongreville

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Face gauche.

39, Longchaumois, lieudit : les Moulins Piquands

N° de l'illustration : 20003900130X

Date : 2000

Auteur : Jérôme Mongreville

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Roue à aubes ou à " augets ".

39, Longchaumois, lieudit : les Moulins Piquands

N° de l'illustration : 20003900140X

Date : 2000

Auteur : Jérôme Mongreville

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue sur la roue à aubes et le canal de fuite.

39, Longchaumois, lieudit : les Moulins Piquands

N° de l'illustration : 20003900138X

Date : 2000

Auteur : Jérôme Mongreville

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Canal d'amenée d'eau sur la roue ou " arrivoir ".

39, Longchaumois, lieudit : les Moulins Piquands

N° de l'illustration : 20003900139X

Date : 2000

Auteur : Jérôme Mongreville

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Bassin de retenue d'eau, au premier plan, une meule de l'ancien moulin.

39, Longchaumois, lieudit : les Moulins Piquands

N° de l'illustration : 20003900141X

Date : 2000

Auteur : Jérôme Mongreville

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Bassin de retenue d'eau.

39, Longchaumois, lieudit : les Moulins Piquands

N° de l'illustration : 20003900142X

Date : 2000

Auteur : Jérôme Mongreville

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine