

## MAISON ET USINE D'HORLOGERIE DE GASTON RICHARD PUIS USINE DE MONTRES EMILE RENAUDIN OU MONFRANCA

Bourgogne-Franche-Comté, Doubs  
Villers-le-Lac  
22 rue du Quartier neuf

Dossier IA25001527 réalisé en 2015 revu en 2016

Auteur(s) : Laurent Poupard



### Historique

Gaston Richard (1873-1941) fait construire vers 1913 une maison de trois travées, dotée d'un atelier dans lequel il fabrique des balanciers pour les montres (il est dit horloger puis fabricant d'appareils de précision). Marié en 1899 avec Marie Anna Parrenin, fille d'Hippolyte Parrenin, qui meurt en 1905, il se remarie en 1907 avec Jeanne Eugénie Ardiet. Après son décès, le bâtiment passe à sa veuve puis à sa fille Marcelle, épouse du fabricant d'horlogerie Emile Renaudin (1905-1992), dont elle aura deux fils (Pierre et Hubert) et deux filles. Emile est le fils d'Hubert Renaudin (1880-1937), horloger établi au 11 rue Virgile Cupillard, et le frère d'Alphonse (1907-1980) et de Gaston (1912-1986), qui prennent la suite de leur père et créent la société de fait Renaudin Frères (dissoute en 1954). Le bâtiment initial, rehaussé d'un étage, est agrandi vers 1945-1948 par l'adjonction d'une aile au sud.

Emile donne une certaine extension à son affaire, la SA Emile Renaudin (au capital de 6 000 000 F), qui travaille avec la Société industrielle et commerciale pour la Montre française de Qualité "Monfranca". Dirigée par Henry Curtil, cette dernière est une SA au capital de 1 000 000 F (porté à 5 000 000 F en 1952 puis à 10 000 000 F en 1953). Si son siège social est au 23 avenue Victor Hugo à Paris, la fabrication des montres (sous la marque Erdi) s'effectue au 22 rue du Quartier neuf. En 1952, Monfranca crée une nouvelle société (capital 1 000 000 F), Montrexca, destinée à centraliser et redistribuer les commandes afin de développer l'exportation des montres de qualité. Son siège social est aussi fixé au 23 avenue Victor Hugo à Paris ; son PDG est Henry Curtil et son directeur technique Emile Renaudin. Il n'est pas certain que cette société ait réellement fonctionné. La crise horlogère de 1953 conjuguée à un redressement fiscal ont raison de la SA Emile Renaudin. Monfranca subsiste encore quelques années (elle fournit notamment en 1957-1958 les montres des DS 19).

La société Emile Renaudin redémarre par la suite ; est-ce elle qui est classée en 1965 dans la catégorie des entreprises de 11 à 19 salariés ou l'affaire de Gaston (établie au 6 Grande Rue) ? En 1972, la Sarl Emile Renaudin (au capital de 40 000 F) est signalée dans les locaux (dans la partie droite), où elle produit des montres à ancre à chevilles (marque E.R.). Par la suite, Hubert y réalise des prototypes de circuits imprimés pour des clients tels Peugeot, des entreprises suisses, etc. La partie gauche du bâtiment est louée à Eric Chuat, lequel emploie à la fin des années 1960 ou au début des années 1970 dix personnes environ (dont cinq à domicile) à la fabrication de bracelets en cuir et de marmottes. Il a succédé à son père Frédéric, d'origine suisse, établi maroquinier à Villers au milieu des années 1930 (peu avant 1937) et qui fournissait déjà en 1944 des bracelets pour Emile Renaudin, des cadrans en cuir pour pendules et pendulettes, etc. Le site n'abrite plus d'activité productive.

**Période(s) principale(s) :** 1er quart 20e siècle / 2e quart 20e siècle

### Description

Accostée d'un garage au nord, la maison initiale, à trois travées, se prolonge au sud par une aile en retour d'équerre, contre laquelle est accolée une petite extension. Si la maison a des murs en moellons calcaires enduits, ceux de l'aile sont peut-être en béton. Ces deux corps principaux sont coiffés de toits à longs pans, demi-croupes et tuiles mécaniques. Ils comportent un étage de soubassement, un rez-de-chaussée surélevé, deux étages carrés et un étage en surcroît, desservis par un escalier dans-oeuvre ; les deux corps secondaires sont en rez-de-chaussée surélevé au-dessus d'un étage de soubassement. La maison présente des baies coiffées d'un arc segmentaire aux trois premiers niveaux (et une fenêtre horlogère au

soubassement côté est) ; elle a des fenêtres rectangulaires au deuxième étage carré, muni d'un bow-window sur la façade postérieure, et des fenêtres rectangulaires à pans coupés dans le mur pignon nord. L'aile est éclairée par de larges baies d'atelier.

### Eléments descriptifs

**Murs** : calcaire, béton, moellon, enduit, enduit

**Toit** : tuile mécanique

**Étages** : étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 2 étages carrés, comble à surcroît

**Élévation** : élévation à travées

**Escaliers** : escalier dans-oeuvre

**Typologie** : baie d'atelier, baie horlogère

**Energie utilisée** : énergie électrique achetée

### Sources documentaires

#### Documents d'archives

• **3 P 628 Cadastre de la commune de Villers-le-Lac, [1812-1977]**

3 P 628 Cadastre de la commune de Villers-le-Lac, 1817-1973- 3 P 628 : Atlas parcellaire (18 feuilles), dessin (plume, lavis), par les géomètres du cadastre Vial et Girardier, 1817- 3 P 628/1-2 : Registre des états de sections (1817 ?) - 3 P 628/3-4 : Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties, 1822-1910- 3 P 628/5 : Matrice cadastrale des propriétés bâties, 1882-1910- 3 P 628/10-12 : Matrice cadastrale des propriétés bâties, 1911-1973

Lieu de conservation : Archives départementales du Doubs, Besançon- Cote du document : 3 P 628

• **50 J 34 Syndicat de fabricants d'horlogerie de Besançon. Correspondance avec les fabricants, 1948-1967**

50 J 34 Syndicat de fabricants d'horlogerie de Besançon. Correspondance avec les fabricants, 1948-1967

Lieu de conservation : Archives départementales du Doubs, Besançon- Cote du document : 50 J 34

#### Documents figurés

• **73. Lac-ou-Villers (Doubs). - Le quartier neuf [vu de l'est], 2e quart 20e siècle [vers 1925-1927]**

73. Lac-ou-Villers (Doubs). - Le quartier neuf [vu de l'est], carte postale, s.n., s.d. [2e quart 20e siècle, vers 1925-1927]

Lieu de conservation : Collection particulière : Henri Ethalon, Les Ecorces

• **Frontière franco-suisse. 105 - Vue générale de Villers-le-Lac [depuis le sud], entre 1948 et 1952**

Frontière franco-suisse. 105 - Vue générale de Villers-le-Lac [depuis le sud], carte postale, par Janin, s.d. [entre 1948 et 1952], Editions Photo Janin à Maîche

Lieu de conservation : Collection particulière : Henri Ethalon, Les Ecorces

• **Villers-le-Lac (Doubs) - Vue aérienne. 22173 - Le Centre du Pays, 1952**

Villers-le-Lac (Doubs) - Vue aérienne. 22173 - Le Centre du Pays, carte postale (carte photo), par Rancurel, s.d. [1952], Combiér (CIM) éd. et impr. à Macon

#### Documents multimédias

• **Guichard, Jean-Marie. Recherches généalogiques**

Guichard, Jean-Marie. Recherches généalogiques. Accessibles en ligne sur le site de Geneanet : <http://gw.geneanet.org/>

#### Bibliographie

• **Chambre française de l'Horlogerie. Annuaire 1972/1973, 1972**

Chambre française de l'Horlogerie. Annuaire 1972/1973. - Paris : CFH, 1972. III-177 p. ; 30 cm.

• **Danche. Les tableaux de bord de la DS, 2016**

Danche. Les tableaux de bord de la DS. Document accessible en ligne :

<http://www.nuancierds.fr/DT%20tableaux%20DS.htm> (consultation : 29 avril 2016)

• **Les établissements horlogers en France, mars 1965**

Les établissements horlogers en France. - S.l. : s.n., mars 1965. 17 p. ronéotypées ; 20 cm.

Lieu de conservation : Collection particulière : Michel Simonin, Maîche

#### Témoignages oraux

• **Droz Yves (témoignage oral)**

Droz Yves, collectionneur de pièces horlogères et fondateur du Musée de la Montre, Villers-le-Lac

• **Marguier Marcelle (témoignage oral)**

Marguier Marcelle, ancienne ouvrière des sociétés Cobra puis Chuat. Villers-le-Lac

## Informations complémentaires

**Thématiques** : patrimoine industriel du Doubs

**Aire d'étude et canton** : Pays horloger (le)

**Dénomination** : maison, usine d'horlogerie

**Parties constituantes non étudiées** : atelier de fabrication, logement, garage, jardin

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Plan-masse et de situation.**

25, Villers-le-Lac, 22 rue du Quartier neuf

N° de l'illustration : 20162501540NUDA

Date : 2016

Auteur : Mathias Papigny

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**73. Lac-ou-Villers (Doubs). - Le quartier neuf [vu de l'est], 2e quart 20e siècle [vers 1925-1927]. Seul existe le premier bâtiment (au centre à gauche).**  
25, Villers-le-Lac

**Source :**

**73. Lac-ou-Villers (Doubs). - Le quartier neuf [vu de l'est], carte postale, s.n., s.d. [2e quart 20e siècle, vers 1925-1927]**

Lieu de conservation : Collection particulière : Henri Ethalon, Les Ecorces

N° de l'illustration : 20162500527NUC2A

Date : 2016

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Frontière franco-suisse. 105 - Vue générale de Villers-le-Lac [depuis le sud], entre 1948 et 1952. Le bâtiment rehaussé est visible au centre droit de l'image.**

25, Villers-le-Lac

**Source :**

**Frontière franco-suisse. 105 - Vue générale de Villers-le-Lac [depuis le sud], carte postale, par Janin, s.d. [entre 1948 et 1952], Editions Photo Janin à Maïche**

Lieu de conservation : Collection particulière : Henri Ethalon, Les Ecorces

N° de l'illustration : 20162500525NUC2A

Date : 2016

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Façade antérieure, de trois quarts gauche.**

25, Villers-le-Lac, 22 rue du Quartier neuf

N° de l'illustration : 20162500899NUC4A

Date : 2016

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Façade antérieure, de trois quarts droite.**

25, Villers-le-Lac, 22 rue du Quartier neuf

N° de l'illustration : 20162500900NUC4A

Date : 2016

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Façade antérieure : partie droite.**

25, Villers-le-Lac, 22 rue du Quartier neuf

N° de l'illustration : 20162500901NUC4A

Date : 2016

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Façade antérieure : partie gauche.**

25, Villers-le-Lac, 22 rue du Quartier neuf

N° de l'illustration : 20162500902NUC4A

Date : 2016

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Façade antérieure : baies du bâtiment d'origine.**

25, Villers-le-Lac, 22 rue du Quartier neuf

N° de l'illustration : 20162500903NUC4A

Date : 2016

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Façade postérieure.**

25, Villers-le-Lac, 22 rue du Quartier neuf

N° de l'illustration : 20162500904NUC4A

Date : 2016

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Façades postérieure et latérale droite.**

25, Villers-le-Lac, 22 rue du Quartier neuf

N° de l'illustration : 20162500905NUC4A

Date : 2016

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine