

MOULIN LAMBERT, PUIS SCIERIE

Bourgogne-Franche-Comté, Doubs
Chenecey-Buillon
4 chemin du Moulin

Dossier IA25001562 réalisé en 2015 revu en 2016

Auteur(s) : Raphaël Favereaux



Historique

Par l'ordonnance royale du 12 mai 1824, Jean Lambert est autorisé à construire sur la Loue un moulin composé de trois tournants, d'une rive et d'une huilerie, mun par trois roues suspendues. La demande précise que "le mode de construction adopté par l'exposant serait le même que celui qui a été exécuté par le sieur Pouquet sur les moulins neufs d'Ornans [...] c'est-à-dire que le moulin existerait sans barrage sur la rivière, en mettant à profit la rapidité naturelle du courant d'eaux, et sans aucun préjudice pour les propriétés voisines inférieures ou supérieures". D'après la matrice cadastrale, le moulin est reconstruit vers 1836 par Jean Lambert jeune. Il échoit ensuite à ses fils Claude et Thomas, puis à Claude seul vers 1870. Son fils Albert devient propriétaire vers 1904. Le moulin est alors équipé de trois paires de meules. Une "scierie mécanique" est attestée sur le site après la Première Guerre mondiale. C'est vraisemblablement à cet usage qu'est installé à l'étage inférieur le moteur électrique actionnant par courroie le châssis de scie. Il semble que l'activité de meunerie soit arrêtée à ce moment. Le bâtiment a été reconvertis en habitation dans la seconde moitié du 20e siècle. Le matériel de meunerie et de sciage a disparu, mais il subsiste divers éléments liés à l'énergie :

- à l'extérieur contre la façade nord : une roue pendante en dessous sur son bâti métallique ;
- au rez-de-chaussée : un moteur électrique (Cie Générale d'Electricité), couplé par courroie à un grand volant monté sur un axe horizontal ; le système de transmission, couplé à l'axe de la roue pendante, constitué de roues dentées et d'engrenages coniques ;
- au 1er étage : le système de levage de la roue pendante.

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle

Période(s) secondaire(s) : 2e quart 19e siècle

Description

Le bâtiment qui abritait l'activité de meunerie puis de scierie a été fortement modifié, tant dans son aménagement intérieur que dans sa enveloppe extérieure. Pourvu d'un étage carré (ancien atelier de fabrication), il est construit en moellon de calcaire enduit, couvert d'un toit à longs pans et demi-croupes. Une roue hydraulique suspendue est encore en place en amont du coursier, contre la façade nord.

Eléments descriptifs

Murs : calcaire, moellon, enduit

Toit : tuile mécanique

Etages : 1 étage carré

Energie utilisée : énergie hydraulique produite sur place roue hydraulique verticale

Décor

Techniques : vitrail

Sources documentaires

Documents d'archives

• 3 P 150/2 Matrice des propriétés foncières bâties et non bâties (19e siècle)

Archives départementales du Doubs, Besançon 3 P 150/2 Matrice des propriétés foncières bâties et non bâties (19e siècle)
Lieu de conservation : Archives départementales du Doubs, Besançon- Cote du document : 3 P 150/2

• 3 P 150/3 Matrice des propriétés bâties (1882-1910)

Archives départementales du Doubs, Besançon, 3 P 150/3 Matrice des propriétés bâties (1882-1910)
Lieu de conservation : Archives départementales du Doubs, Besançon- Cote du document : 3 P 150/3

• 3 P 150/5 Matrice des propriétés bâties (1911-1959)

Archives départementales du Doubs, Besançon, 3 P 150/5 Matrice des propriétés bâties (1911-1959)
Lieu de conservation : Archives départementales du Doubs, Besançon- Cote du document : 3 P 150/5

• 7 S 38 Moulins et usines. Dossier communal

Archives départementales du Doubs, Besançon, 7 S 38 Moulins et usines. Dossier communal (1806-1869)
Lieu de conservation : Archives départementales du Doubs, Besançon- Cote du document : 7 S 38

• Sp 714 Service hydraulique. Renseignements sur la meunerie (1892–1903)

Archives départementales du Doubs, Besançon : Sp 714 Service hydraulique. Renseignements sur la meunerie (1892–1903)
Lieu de conservation : Archives départementales du Doubs, Besançon- Cote du document : Sp 714

• Sp 752 Service hydraulique. Usines et prises d'eau. Rivière de la Loue (1822–1902)

Archives départementales du Doubs, Besançon, Sp 752 Service hydraulique. Usines et prises d'eau. Rivière de la Loue (1822–1902)
Lieu de conservation : Archives départementales du Doubs, Besançon- Cote du document : Sp 752

Informations complémentaires

Thématiques : patrimoine industriel du Doubs


Aire d'étude et canton : Vallées, plateaux et montagnes du Doubs

Hydrographie : la Loue

Dénomination : moulin à farine

Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication, logement, barrage

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Plan-masse et de situation. Extrait du plan cadastral, 2019.

25, Besançon, 31 avenue Georges Clemenceau

N° de l'illustration : 20192501126NUDA

Date : 2019

Date : 2015
Auteur : Bertrand Turina

Auteur : Bertrand Turma
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'auteur
© Région Bourgogne-Franche-Comté. Inventaire du patrimoine



Façade nord du moulin, depuis la rive droite.

25, Chenecey-Buillon, 4 chemin du Moulin

N° de l'illustration : 20152500995NUC4A

Date : 2015

Auteur : Jérôme Mongreville

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble depuis l'est.

25, Chenecey-Buillon, 4 chemin du Moulin

N° de l'illustration : 20152500990NUC4A

Date : 2015

Auteur : Jérôme Mongreville

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue de trois quarts depuis la rive droite.

25, Chenecey-Buillon, 4 chemin du Moulin

N° de l'illustration : 20152500993NUC4A

Date : 2015

Auteur : Jérôme Mongreville

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue rapprochée depuis l'est.

25, Chenecey-Buillon, 4 chemin du Moulin

N° de l'illustration : 20152500991NUC4A

Date : 2015

Auteur : Jérôme Mongreville

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Roue suspendue amont, depuis la rive droite.

25, Chenecey-Buillon, 4 chemin du Moulin

N° de l'illustration : 20152500992NUC4A

Date : 2015

Auteur : Jérôme Mongreville

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



La roue suspendue vue de trois quarts.

25, Chenecey-Buillon, 4 chemin du Moulin

N° de l'illustration : 20152500994NUC4A

Date : 2015

Auteur : Jérôme Mongreville

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



La roue hydraulique suspendue, depuis l'aval.

25, Chenecey-Buillon, 4 chemin du Moulin

N° de l'illustration : 20162500376NUC4A

Date : 2016

Auteur : Jérôme Mongreville

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Etage du moulin. Mécanisme de levage de la roue hydraulique.

25, Chenecey-Buillon, 4 chemin du Moulin

N° de l'illustration : 20162500377NUC4A

Date : 2016

Auteur : Jérôme Mongreville

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Mécanisme de levage de la roue.

25, Chenecey-Buillon, 4 chemin du Moulin

N° de l'illustration : 20162500378NUC4A

Date : 2016

Auteur : Jérôme Mongreville

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Détail du mécanisme. Manivelle, engrenages et chaîne.

25, Chenecey-Buillon, 4 chemin du Moulin

N° de l'illustration : 20162500379NUC4A

Date : 2016

Auteur : Jérôme Mongreville

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Mécanisme de levage. Détail du tambour d'enroulement de la chaîne.

25, Chenecey-Buillon, 4 chemin du Moulin

N° de l'illustration : 20162500381NUC4A

Date : 2016

Auteur : Jérôme Mongreville

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Rez-de-chaussée. Moteur auxiliaire électrique.

25, Chenecey-Buillon, 4 chemin du Moulin

N° de l'illustration : 20162500382NUC4A

Date : 2016

Auteur : Jérôme Mongreville

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Rez-de-chaussée. Mécanisme de transmission par roues engrenées.

25, Chenecey-Buillon, 4 chemin du Moulin

N° de l'illustration : 20162500383NUC4A

Date : 2016

Auteur : Jérôme Mongreville

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine