

MOULIN DIT LE MOULIN NEUF

Bourgogne-Franche-Comté, Doubs
Pontarlier

Dossier IA00014356 réalisé en 1978 revu en
1979

Auteur(s) : Gilbert Poinot



Période(s) principale(s) : 19e siècle

Éléments descriptifs

Murs : calcaire, pierre de taille, moellon, enduit partiel

Toit : tuile plate

Etages : 1 étage carré

Couvrement : voûte en berceau

Escaliers : escalier dans-œuvre

Energie utilisée : énergie hydraulique

État de conservation :

vestiges

Informations complémentaires

Aire d'étude et canton : Pontarlier

Dénomination : moulin

Parties constituantes non étudiées : canal

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue générale.

25, Pontarlier, 2 avenue de l'Armée de l'Est

N° de l'illustration : 19802500306X

Date : 1980

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble.

25, Pontarlier le Moulin Neuf

N° de l'illustration : 19802500152X

Date : 1980

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Bâtiment de l'écluse.

25, Pontarlier, 2 avenue de l'Armée de l'Est

N° de l'illustration : 19802500153X

Date : 1980

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine