

COULOIR CONDUISANT DE L'HÔTEL AU CASINO À TRAVERS L'ÉTABLISSEMENT THERMAL

Bourgogne-Franche-Comté, Nièvre
Saint-Honoré-les-Bains
avenue du Docteur Segard

Dossier IA58001249 réalisé en
2019

Auteur(s) : Fabien Dufoulon



Historique

Le couloir relie, à travers l'établissement thermal, l'hôtel Bristol Thermal au casino (aujourd'hui détruit) à partir de 1930. Il est construit au-dessus des cabinets situés du côté oriental des deux galeries. Ces dernières, en conséquence, perdent leurs fenêtres hautes sur le côté oriental. Il passe par ailleurs derrière le pavillon des sources, au-dessus de la buvette qui perd alors sa verrière et son éclairage zénithal naturel. Il est enfin suspendu, dans sa section nord, au-dessus de l'ancienne "usine". Du côté nord, l'accès est aujourd'hui condamné.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle

Dates : 1930 (daté par source)

Auteur(s) de l'oeuvre :

maître d'oeuvre inconnu ()

Description

Le couloir est construit en béton. Il donne encore aujourd'hui accès à la terrasse de hôtel Bristol Thermal.

Éléments descriptifs

Murs : béton

Toit : métal en couverture

Plan : plan régulier

Étages : 1 étage carré

Élévation : élévation à travées

Type(s) de couverture : appentis

Typologie : baie rectangulaire


Informations complémentaires

Thématiques : thermalisme en Bourgogne-Franche-Comté (1e)

Aire d'étude et canton : Bourgogne-Franche-Comté

Dénomination : couloir

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Hall d'entrée et bâtiments de soins : façade sur parc.

58, Saint-Honoré-les-Bains avenue du Docteur Segard


N° de l'illustration : 19775800593V

Date : 1977

Auteur : Jean-Luc Duthu

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Partie centrale.

58, Saint-Honoré-les-Bains avenue du Docteur Segard

N° de l'illustration : 19775800597V

Date : 1977

Auteur : Jean-Luc Duthu

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façade antérieure.

58, Saint-Honoré-les-Bains avenue du Docteur Segard

N° de l'illustration : 20015800108XA

Date : 2001

Auteur : Jean-Luc Duthu

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue extérieure depuis la terrasse du casino (détruit) en 2019.

58, Saint-Honoré-les-Bains avenue du Docteur Segard

N° de l'illustration : 20195800396NUC4A

Date : 2019

Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue intérieure en direction de la terrasse de l'hôtel.
58, Saint-Honoré-les-Bains avenue du Docteur Segard

N° de l'illustration : 20195800198NUC4AQ

Date : 2019

Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue intérieure en direction de la terrasse du casino.

58, Saint-Honoré-les-Bains avenue du Docteur Segard

N° de l'illustration : 20195800197NUC4AQ

Date : 2019

Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Passage du couloir (à gauche) dans l'établissement thermal.

58, Saint-Honoré-les-Bains avenue du Docteur Segard

N° de l'illustration : 20195800199NUC4AQ

Date : 2019

Auteur : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine