FERME

Franche-Comté, Haute-Saône
Beaumotte-lès-Pin

Dossier IA00015929 réalisé en 1976 revu en 1979

Auteur(s) : Christiane Claerr, Bernard Lardière

Période(s) principale(s) : 18e siècle

Eléments descriptifs

Murs : calcaire, moellon, enduit
Toit : tuile mécanique, tuile plate
Etages : sous-sol, 1 étage carré
Escaliers : escalier de distribution extérieur, escalier droit, escalier dans-oeuvre

Informations complémentaires

- **Voir le dossier numérisé :** https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA00015929/index.htm

Aire d'étude et canton : Marnay

Dénomination : ferme

Parties constituantes non étudiées : enclos, cour, jardin, terrasse en terre-plein, four à pain

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

Vue de situation.
70, Beaumotte-lès-Pin rue du Gour

N° de l'illustration : 19797000083Z
Date : 1979
Auteur : Bernard Lardière
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

Vue d'ensemble.
70, Beaumotte-lès-Pin

N° de l'illustration : 19827000466X
Date : 1982
Auteur : Yves Sancey
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

Maison d'habitation : façades antérieure et latérale droite.
70, Beaumotte-lès-Pin rue du Gour

N° de l'illustration : 19797000085Z
Date : 1979
Auteur : Bernard Lardière
Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine