

FERME

Franche-Comté, Haute-Saône
Vellemoz
1 route d' Igny

Dossier IA00016343 réalisé en 1986 revu en
1987

Auteur(s) : Christiane Claerr, Bernard Lardière



Période(s) principale(s) : 19e siècle

Éléments descriptifs

Murs : calcaire, moellon

Toit : tuile mécanique, tuile plate

Étages : 1 étage carré

Escaliers : escalier dans-oeuvre

Informations complémentaires

Aire d'étude et canton : Gy

Dénomination : ferme

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble.

70, Vellemoz, 1 route d' Igny

N° de l'illustration : 19807000403X

Date : 1980

Auteur : Dominique Dominguez

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façades sur cour.

70, Vellemoz, 1 route d' Igny

N° de l'illustration : 19807000404X

Date : 1980

Auteur : Dominique Dominguez

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine