

## MAISON

Bourgogne-Franche-Comté, Doubs  
Besançon  
îlot Refuge - 3 rue Lecourbe

Dossier IA25000471 réalisé en 1996 revu en  
2007

Auteur(s) : Christiane Roussel



## Historique

La maison a été construite à la fin du 17<sup>e</sup> siècle ou au début du 18<sup>e</sup> siècle, comme le montre les baies à crossettes du rez-de-chaussée et du premier étage caractéristiques de cette période. Sa partie droite correspond peut-être à l'élévation de façade, conservée dans les requêtes en voirie de la ville, datée 1692, réalisée par l'architecte Jean Cuene pour un certain Léonard Bailly. Deux arcades boutiquières, situées à gauche de la façade, ont été bouchées sans doute peu de temps après leur construction. Le logis sur rue a été surélevé d'un étage sur rue au 19<sup>e</sup> siècle avec un toit à longs pans brisés accueillant un étage de comble mais correspondant, sur cour, à un troisième étage. L'escalier droit en charpente qui distribuait à l'origine le seul étage de la maison a été prolongé au 19<sup>e</sup> siècle par un escalier tournant à retours avec jour, à cage ouverte desservant les étages récents. Le logis secondaire sur cour en pan de bois enduit date vraisemblablement aussi du 19<sup>e</sup> siècle.

**Période(s) principale(s)** : limite 17<sup>e</sup> siècle 18<sup>e</sup> siècle

**Période(s) secondaire(s)** : 19<sup>e</sup> siècle

**Auteur(s) de l'oeuvre** :

Jean Cuene (architecte, attribution par travaux historiques)

## Description

Le logis principal comprend une cour centrale couverte par une verrière et un couloir traversant légèrement décentré. Il présente une façade sur rue en pierre de taille, à deux étages carrés et un étage de comble avec des baies décorées de crossettes au premier et sur la porte d'entrée, les fenêtres du premier et deuxième étages à gauche de l'entrée étant divisées par des meneaux. La façade sur cour, à trois étages carrés, est en moellon enduit. Il est distribué par un escalier droit en charpente puis, à partir du premier étage, par un escalier à cage ouverte en charpente à retours avec jour. Le logis secondaire, à droite de la cour, à un étage carré, est en pan de bois enduit. Il est distribué par un escalier extérieur droit en maçonnerie.

### Éléments descriptifs

**Murs** : calcaire, calcaire, bois, pierre de taille, moellon, pan de bois, enduit

**Toit** : tuile mécanique, ardoise

**Étages** : sous-sol, 3 étages carrés, étage de comble

**Élévation** : élévation à travées

**Escaliers** : escalier de distribution extérieur, escalier droit, en charpente; escalier de distribution extérieur, escalier tournant à retours avec jour, cage ouverte en charpente

**Typologie** : maison avec escalier à cage ouverte et couloir

## Sources documentaires

## Bibliographie

- **Les sources documentaires sont consultables dans le dossier numérisé, accessible dans la rubrique "Informations complémentaires".**

## Informations complémentaires

- **Voir le dossier initial numérisé** : <https://patrimoine.bourgognefranche-comte.fr/gtrudov/IA25000471/index.htm>

### Observations :

Caractéristique des maisons de la fin du 17<sup>e</sup> siècle ou du début du 18<sup>e</sup> siècle avec des baies décorées de crossettes. L'édifice a été construit dans un quartier encore très peu urbanisé. Les deux arcades boutiquières murées anciennement à gauche de l'entrée montre que, comme dans la rue Charles Nodier voisine où l'on observe le même phénomène, le commerce ne s'est jamais développé dans ce quartier, considéré à l'époque comme excentrique.


**Thématiques** : demeures bisontines

**Aire d'étude et canton** : Besançon centre

**Dénomination** : maison

**Parties constituantes non étudiées** : logement, cour

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Plan masse et de situation. Extrait du plan cadastral, 1974, section AP.**

25, Besançon, 3 rue Lecourbe, lieudit : îlot Refuge

N° de l'illustration : 20092501235NUDA

Date : 2009

Auteur : André Céréza

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue d'ensemble depuis la rue, de trois quarts gauche.**

25, Besançon, 3 rue Lecourbe, lieudit : îlot Refuge

N° de l'illustration : 20112502892NUC2A

Date : 2011

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du Patrimoine



**Logis principal, façade antérieure, rez-de-chaussée : détail des arcades boutiquières murées.**

25, Besançon, 3 rue Lecourbe, lieudit : îlot Refuge

N° de l'illustration : 20112502894NUC2A

Date : 2011

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du Patrimoine



**Logis principal : vue d'ensemble de l'escalier.**  
25, Besançon, 3 rue Lecourbe, lieudit : îlot Refuge

N° de l'illustration : 20112502895NUC2A

Date : 2011

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du Patrimoine



**Logis principal, escalier : détail de la partie supérieure.**

25, Besançon, 3 rue Lecourbe, lieudit : îlot Refuge

N° de l'illustration : 20112502896NUC2A

Date : 2011

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du Patrimoine



**Logis principal : vue d'ensemble de la façade postérieure.**

25, Besançon, 3 rue Lecourbe, lieudit : îlot Refuge

N° de l'illustration : 20112502897NUC2A

Date : 2011

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du Patrimoine



**Logis principal, façade postérieure : détail du rez-de-chaussée, de trois quarts gauche.**

25, Besançon, 3 rue Lecourbe, lieudit : îlot Refuge

N° de l'illustration : 20112502898NUC2A

Date : 2011

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du Patrimoine



**Vue d'ensemble du logis secondaire, de trois quarts droit.**

25, Besançon, 3 rue Lecourbe, lieudit : îlot Refuge

N° de l'illustration : 20112502893NUC2A

Date : 2011

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du Patrimoine