


MAISON

Bourgogne-Franche-Comté, Doubs
Besançon
îlot Proudhon - 15 rue Bersot

Dossier IA25000598 réalisé en 1996 revu en
2009

Auteur(s) : Christiane Roussel



Historique

La façade antérieure du logis principal, à trois étages, a été entièrement refaite au 19e siècle (ainsi que l'escalier à cage ouverte sur cour) en la surélevant probablement d'un ou deux étages, comme la façade postérieure de même hauteur qui conserve dans les parties basses quelques éléments du 18e siècle. Le logis secondaire possède une façade antérieure en pan de bois enduit indatable, l'autre ayant été refaite au 19e siècle.

Période(s) principale(s) : 19e siècle

Période(s) secondaire(s) : 18e siècle

Description

Construits sur un parcellaire très étroit et très profond, les deux logis parallèles ne présentent que deux travées en façade, l'arc de la boutique sur rue englobant l'entrée du couloir. Pour compenser le manque d'espace, les logis sont très profonds. Le rez-de-chaussée du logis secondaire est occupé par des bûchers (et des réserves ?) : il est formé d'une cloison en bois côté couloir percée de portes pour accéder aux bûchers. Sous le logis principal se trouvent deux caves, l'une plafonnée prolongée côté rue par une petite cave voûtée en berceau.

Éléments descriptifs

Murs : calcaire, bois, calcaire, pierre de taille, pan de bois, moellon, pan de bois, enduit

Toit : tuile plate

Étages : sous-sol, 3 étages carrés

Couvrement : voûte en berceau

Escaliers : escalier de distribution extérieur, escalier droit, cage ouverte en charpente

Typologie : maison avec escalier à cage ouverte et couloir

Informations complémentaires

- **Voir le dossier numérisé** : <https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA25000598/index.htm>

Observations :

Caractéristique des maisons construites sur un parcellaire étroit sur rue avec des logis parallèles, double en profondeur, le rejet de l'escalier à l'extérieur, des bûchers occupant le rez-de-chaussée peu éclairé du logis secondaire.


Thématiques : demeures bisontines

Aire d'étude et canton : Besançon centre

Dénomination : maison

Parties constituantes non étudiées : bûcher, logement, boutique, borne fontaine

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Plan masse et de situation. Extrait du plan cadastral, 1974, section AC.
25, Besançon, 15 rue Bersot, lieudit : îlot Proudhon

N° de l'illustration : 20102500036NUDA

Date : 2010

Auteur : André Céréza

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble du logis sur rue de trois quart droit.

25, Besançon, 15 rue Bersot, lieu-dit : îlot Proudhon

N° de l'illustration : 20122500359NUC2A

Date : 2012

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du Patrimoine



Vue d'ensemble du logis sur rue de trois quarts gauche.

25, Besançon, 15 rue Bersot, lieudit : îlot Proudhon

N° de l'illustration : 20122500360NUC2A

Date : 2012

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du Patrimoine



Vue d'ensemble de l'escalier à cage ouverte depuis une maison voisine.

25, Besançon, 15 rue Bersot, lieu dit : îlot Proudhon


N° de l'illustration : 20122500362NUC2A

Date : 2012

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du Patrimoine



Détail de la rampe de l'escalier à cage ouverte depuis une maison voisine.

25, Besançon, 15 rue Bersot, lieudit : îlot Proudhon

N° de l'illustration : 20122500361NUC2A

Date : 2012

Auteur : Yves Sancey

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du Patrimoine