

CROIX MONUMENTALE

Bourgogne-Franche-Comté, Doubs
Rougemont
route de Gouhelans

Dossier IA25000779 réalisé en 2010
Auteur(s) : Liliane Hamelin, Christophe
Jacques



Historique

Cette croix date peut-être de la fin du 16^e siècle ou du tout début du 17^e siècle. Haute à l'origine de 5 mètres et située à l'intersection de la route de Cuse et du chemin rural des Chênenières, elle a, selon l'historien local Robert Bichet, été détériorée en 1912 à la suite d'un accident provoqué par une voiture. Restaurée en 1913 sous sa forme actuelle, elle a été déplacée au bord de la route de Gouhelans.

Période(s) principale(s) : 4^e quart 16^e siècle (?) / 1^{er} quart 17^e siècle (?)

Description

La croix de chemin est constituée de croisillons à section circulaire aux extrémités tréflées. Depuis l'accident, la traverse verticale est maintenue à l'aide de cercles et de tiges en fer forgé.

Éléments descriptifs

Murs : calcaire, pierre de taille

État de conservation :
remanié

Décor

Techniques : ferronnerie

Précision sur les représentations :

L'extrémité des trois tiges en fer enserrant la traverse verticale est ornée d'une lance, d'un roseau et d'une éponge, en allusion au martyr du Christ.

Sources documentaires

Bibliographie

- **Bichet, Robert. Histoire de Rougemont. 1973.**
Bichet, Robert. Histoire de Rougemont. Persan : Impr. de Persan-Beaumont, 1973. 276 p.

Informations complémentaires

Thématiques : petites cités comtoises de caractère

Aire d'étude et canton : Rougemont

Dénomination : croix monumentale

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue générale.

25, Rougemont route de Gouhelans

N° de l'illustration : 20102500723NUC4A

Date : 2010

Auteur : Jérôme Mongreville

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine