

FERME, ACTUELLEMENT MAISON

Bourgogne-Franche-Comté, Doubs
Rougemont
23 rue du Pont

Dossier IA25000863 réalisé en 2010
Auteur(s) : Liliane Hamelin, Christophe Jacques



Historique

Antérieure au cadastre de 1835, la maison date peut-être du 17e siècle, comme en témoignent les baies de la façade latérale droite. Elle a été agrandie vers le sud au 19e siècle.

Période(s) principale(s) : 17e siècle (?) / 19e siècle

Description

La façade sur la rue du Pont (intérieur non vu) présente cinq travées parallèles : habitation (sol en dalles calcaires, cheminée qui a perdu sa plaque), étable ("écurie", sol en pavés de calcaire), grange, étable ou remise, grange (sol en terre battue). Un escalier dans-œuvre conduit à l'étage des chambres. La façade latérale droite comporte des petites baies à chanfrein, sans doute du 17e siècle. La construction est en moellons de calcaire enduits. Le toit à longs pans et demi-croupe est couvert de tuiles mécaniques. D'après un renseignement oral de la fille de la propriétaire actuelle, une citerne voûtée est présente dans le jardin.

Eléments descriptifs

Murs : calcaire, moellon, enduit

Toit : tuile mécanique

Etages : 1 étage carré, étage de comble

Élévation : élévation à travées

Type(s) de couverture : toit à longs pans demi-croupe

Escaliers : escalier dans-œuvre

Informations complémentaires

Thématiques : petites cités comtoises de caractère

Aire d'étude et canton : Rougemont

Dénomination : ferme

Parties constitutantes non étudiées : cour, citerne, jardin

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue générale depuis la rue de l'Ancien Cimetière.

25, Rougemont, 23 rue du Pont

N° de l'illustration : 20102500632NUC4A

Date : 2010

Auteur : Jérôme Mongreville

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine