

MAISON ET ATELIER D'HORLOGERIE DE LOUIS MOUGIN

Bourgogne-Franche-Comté, Doubs
Charquemont
8 rue du Stade

Dossier IA25001281 réalisé en
2014
Auteur(s) : Laurent Poupard



Historique

La maison est bâtie vers 1879 pour Constant Mougin puis devient propriété de Rosine Mougin, qui l agrandit notamment vers 1890 (elle passe de quatre à quatorze ouvertures ordinaires). Tenue vers 1926 par le fils de Rosine, Joseph, elle est transmise vers 1936 à son propre fils l horloger Louis Mougin (1896-1961), marié en 1921 avec Marie Julia Espérance Loichot, par ailleurs représentant d une société d assurances. Cette fabrique de montres est familiale : en 1950, elle réunit à l atelier Louis et son fils, et emploie une régleuse à domicile. Elle semble fermer à la fin des années 1960. La maison a été agrandie vers l ouest par deux extensions mineures, à une date non précisée (une autre extension au nord semble avoir été détruite récemment). Elle n abrite plus d activité productive et un garage est en cours de construction dans l angle sud-est de la parcelle.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Auteur(s) de l'oeuvre :
maître d'oeuvre inconnu (maître d'oeuvre inconnu)

Description

La maison a des murs en moellons calcaires enduits, avec essentage de planches sur le mur pignon oriental (ouvert d'une fenêtre horlogère), et un toit à longs pans, pignons couverts et couverture en tuiles mécaniques. Elle a un étage carré et un étage en surcroît, desservis par un escalier dans-œuvre. Elle est prolongée à l'ouest par des extensions en parpaings de béton enduits, coiffées d'un toit en appentis et d'une terrasse en béton.

Eléments descriptifs

Murs : calcaire, béton, moellon, parpaing de béton, enduit, essentage de planches, enduit

Toit : tuile mécanique

Etages : 1 étage carré, étage en surcroît

Type(s) de couverture : toit à longs pans pignon couvert; appentis

Escaliers : escalier dans-œuvre

Typologie : baie horlogère

Sources documentaires

Documents d'archives

- **Archives départementales du Doubs : 50 J 36 Syndicat de fabricants d'horlogerie de Besançon. Correspondance avec les fabricants, 1947-1961.**

Archives départementales du Doubs : 50 J 36 Syndicat de fabricants d'horlogerie de Besançon. Correspondance avec les fabricants, 1947-1961.

Lieu de conservation : Archives départementales du Doubs, Besançon- Cote du document : 50 J 36

- **Archives départementales du Doubs : 3 P 128 Cadastre de la commune de Charquemont, 1812-1963.**

Archives départementales du Doubs : 3 P 128 Cadastre de la commune de Charquemont, 1812-1963.- 3 P 128/1 : Registre des états de sections (1812).- 3 P 128/2-3 : Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties [1823-1906].- 3 P 128/5 : Matrice cadastrale des propriétés bâties (1882-1910).- 3 P 128/8-9 : Matrice cadastrale des propriétés bâties (1911-1963). Lieu de conservation : Archives départementales du Doubs, Besançon- Cote du document : 3 P 128

Témoignages oraux

- **Donzé, Jacques (témoignage oral)**

Donzé, Jacques. Ancien horloger, historien de Charquemont.

Informations complémentaires

Thématiques : patrimoine industriel du Doubs

Aire d'étude et canton : Pays horloger (le)

Dénomination : maison, atelier

Parties constitutantes non étudiées : atelier de fabrication, garage, cour, jardin, logement

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Plan-masse et de situation. Extrait du plan cadastral, 2015, section AE.

25, Charquemont, 8 rue du Stade

N° de l'illustration : 20152500669NUDA

Date : 2015

Auteur : Mathias Papigny

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble, depuis le nord.

25, Charquemont, 8 rue du Stade

N° de l'illustration : 20142501854NUC2A

Date : 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Bâtiment vu de l'est.

25, Charquemont, 8 rue du Stade

N° de l'illustration : 20142501853NUC2A

Date : 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Bâtiment vu du nord.

25, Charquemont, 8 rue du Stade

N° de l'illustration : 20142501852NUC2A

Date : 2014

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine