

MAISON ET ATELIER DE LA SOCIÉTÉ HORLOGERIE COMTÉ-SAVOIE

Bourgogne-Franche-Comté, Doubs
Charquemont
2 rue Mermoz

Dossier IA25001300 réalisé en 2013 revu en
2014

Auteur(s) : Laurent Poupard



Historique

La maison est bâtie en 1956-1957 pour Michel Mercier (les habitations n° 1 à 10 de la rue Mermoz sont édifiées entre 1951 et 1958). Elle accueille la société Horlogerie Comté-Savoie, fabrique de montres exploitant les marques Comté-Savoie et Mogador. Cette Sarl (au capital de 210 000 F) a été créée le 15 décembre 1947 à Annemasse par Mercier et son demi-frère Henri Curtit (1927-2012), l'un des fondateurs de la Société d'Horlogerie annemassienne (Shora). Société familiale, dont font aussi partie les frères d'Henri - André, Marc (né en 1919) et Jean (né en 1925) -, elle est implantée à Charquemont (au 29 rue des Cités) à la fin des années 1940 ou au début des années 1950 ; elle exporte alors plus de la moitié de sa production. Elle semble acheter en 1953 ou 1954 l'affaire de Jules Morel, installé au 14 rue Victor Hugo, et disparaître au cours de la décennie 1980. Le bâtiment, agrandi au nord par l'ajout d'un garage, n'abrite plus d'activité productive.

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle

Auteur(s) de l'oeuvre :

maître d'oeuvre inconnu (maître d'oeuvre inconnu)

Description

La maison a, comme le garage, des murs en parpaings de béton enduits et une couverture de tuiles mécaniques, supportée par un toit à longs pans et pignons couverts (en appentis sur le garage). Elle comporte un étage carré et un étage en surcroît, desservis par un escalier extérieur droit en maçonnerie et par un escalier dans-oeuvre.

Éléments descriptifs

Murs : béton, parpaing de béton, enduit

Toit : tuile mécanique

Étages : 1 étage carré, étage en surcroît

Élévation : élévation à travées

Type(s) de couverture : toit à longs pans pignon couvert; appentis

Escaliers : escalier dans-oeuvre, escalier de distribution extérieur, escalier droit, en maçonnerie

Typologie : baie d'atelier

Sources documentaires

Documents d'archives

- **Archives départementales du Doubs : 50 J 29 Syndicat de fabricants d'horlogerie de Besançon. Correspondance avec les fabricants, 1947-1971.**

Archives départementales du Doubs : 50 J 29 Syndicat de fabricants d'horlogerie de Besançon. Correspondance avec les fabricants, 1947-1971.

Lieu de conservation : Archives départementales du Doubs, Besançon- Cote du document : 50 J 29

- **Archives départementales du Doubs : 3 P 128 Cadastre de la commune de Charquemont, 1812-1963.**

Archives départementales du Doubs : 3 P 128 Cadastre de la commune de Charquemont, 1812-1963.- 3 P 128/1 : Registre des états de sections (1812).- 3 P 128/2-3 : Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties [1823-1906].- 3 P 128/5 : Matrice cadastrale des propriétés bâties (1882-1910).- 3 P 128/8-9 : Matrice cadastrale des propriétés bâties (1911-1963).
Lieu de conservation : Archives départementales du Doubs, Besançon- Cote du document : 3 P 128

Documents figurés

- **Prises de vues aériennes de l'IGN (20e siècle).**

Prises de vues aériennes de l'IGN (20e siècle). Consultables en ligne via le site du Géoportail (www.geoportail.gouv.fr).

Bibliographie

- **Simonin, Michel. L'horlogerie au fil du temps et son évolution en Franche-Montagne, sur le plateau de Maïche, 2007.**
Simonin, Michel. L'horlogerie au fil du temps et son évolution en Franche-Montagne, sur le plateau de Maïche. - Maïche : M. Simonin, 2007. 143 p. : ill. ; 30 cm.

Témoignages oraux

- **Donzé, Jacques (témoignage oral)**

Donzé, Jacques. Ancien horloger, historien de Charquemont.

Informations complémentaires

Thématiques : patrimoine industriel du Doubs

Aire d'étude et canton : Pays horloger (le)

Dénomination : maison, atelier

Parties constituant non étudiées : logement, atelier de fabrication, garage, jardin

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Plan-masse et de situation. Extrait du plan cadastral, 2015, section AB.

25, Charquemont, 2 rue Mermoz

N° de l'illustration : 20152500688NUDA

Date : 2015

Auteur : Mathias Papigny

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façade antérieure, de trois quarts gauche.

25, Charquemont, 2 rue Mermoz

N° de l'illustration : 20152500906NUC2A

Date : 2015

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façade postérieure.

25, Charquemont, 2 rue Mermoz

N° de l'illustration : 20152500907NUC2A

Date : 2015

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façade postérieure : fenêtres de l'atelier.

25, Charquemont, 2 rue Mermoz

N° de l'illustration : 20152500908NUC2A

Date : 2015

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine