

## MAISON ET ATELIER DE MÉCANIQUE DE PRÉCISION ROBERT-TISSOT

Bourgogne-Franche-Comté, Doubs  
Villers-le-Lac  
1 rue des Roches

Dossier IA25001542 réalisé en 2015 revu en  
2016

Auteur(s) : Laurent Poupard



### Historique

La maison est bâtie dans le deuxième quart du 20e siècle, avant 1937 (vers 1942 ?), pour Gaston Bride, ouvrier dans une fabrique horlogère. A l'issue de la deuxième guerre mondiale, sa fille Lise épouse Willy Robert-Tissot, mécanicien de précision au Locle (Suisse), diplômé du Technicum de La Chaux-de-Fonds. Ce dernier installe dans le bâtiment un atelier de fabrication d'étampes (produit nécessitant une extrême précision) dans lequel il travaille seul, parfois assisté d'un ou deux ouvriers. Entre 1959 et 1965 (en 1963 ?), il l'agrandit vers le nord en ajoutant un atelier, lui-même agrandi entre 1969 et 1975 (doublement en profondeur et rehaussement ?). Le site n'abrite plus que des logements.

**Période(s) principale(s) :** 2e quart 20e siècle / 3e quart 20e siècle

### Description

Les murs de la maison d'origine sont vraisemblablement en moellons calcaires enduits, ceux des autres corps en parpaings de béton enduits. Coiffée d'un toit à longs pans et pignons couverts, la première comporte un étage de soubassement (accessible par un escalier extérieur droit en béton), un rez-de-chaussée surélevé et un étage en surcroît, desservis par un escalier dans-oeuvre. L'atelier compte pour sa part étage de soubassement (éclairé par des baies d'ateliers), rez-de-chaussée surélevé et étage de comble, avec escalier dans-oeuvre droit en béton, protégés par un toit à longs pans avec croupe au nord. Les garages ont une toiture à un pan. La couverture est en tuiles mécaniques.

### Éléments descriptifs

**Murs :** calcaire, béton, moellon, parpaing de béton, enduit, enduit

**Toit :** tuile mécanique

**Étages :** étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, étage en surcroît

**Élévation :** élévation à travées

**Escaliers :** escalier dans-oeuvre, escalier droit, en maçonnerie; escalier de distribution extérieur, escalier droit, en maçonnerie

**Typologie :** baie d'atelier

**Énergie utilisée :** énergie électrique achetée

### Sources documentaires

#### Documents d'archives

• **3 P 628 Cadastre de la commune de Villers-le-Lac, [1812-1977]**

3 P 628 Cadastre de la commune de Villers-le-Lac, 1817-1973- 3 P 628 : Atlas parcellaire (18 feuilles), dessin (plume, lavis), par les géomètres du cadastre Vial et Girardier, 1817- 3 P 628/1-2 : Registre des états de sections (1817 ?) - 3 P 628/3-4 : Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties, 1822-1910- 3 P 628/5 : Matrice cadastrale des propriétés bâties, 1882-1910- 3 P 628/10-12 : Matrice cadastrale des propriétés bâties, 1911-1973

Lieu de conservation : Archives départementales du Doubs, Besançon- Cote du document : 3 P 628

### Documents figurés

- **Prises de vues aériennes de l'IGN (20e siècle)**

Prises de vues aériennes de l'IGN (20e siècle). Consultables en ligne via le site du Géoportail ([www.geoportail.gouv.fr](http://www.geoportail.gouv.fr))

- **Frontière franco-suisse. 105 - Vue générale de Villers-le-Lac [depuis le sud], entre 1948 et 1952**

Frontière franco-suisse. 105 - Vue générale de Villers-le-Lac [depuis le sud], carte postale, par Janin, s.d. [entre 1948 et 1952], Editions Photo Janin à Maïche

Lieu de conservation : Collection particulière : Henri Ethalon, Les Ecorces

- **Villers-le-Lac (Doubs). 22173 - Vue panoramique aérienne [depuis le sud], 1952**

Villers-le-Lac (Doubs). 22173 - Vue panoramique aérienne [depuis le sud], carte postale (carte photo), par Rancurel, s.d. [1952], Combier (CIM) éd. et impr. à Macon

Lieu de conservation : Collection particulière : Jean-Claude Vuez, Villers-le-Lac

## **Témoignages oraux**

- **Droz Yves (témoignage oral)**

Droz Yves, collectionneur de pièces horlogères et fondateur du Musée de la Montre, Villers-le-Lac

## **Informations complémentaires**


**Thématiques** : patrimoine industriel du Doubs

**Aire d'étude et canton** : Pays horloger (le)

**Dénomination** : maison, atelier

**Parties constituantes non étudiées** : atelier de fabrication, logement, garage, jardin potager

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Plan-masse et de situation.**

25, Villers-le-Lac, 1 rue des Roches

N° de l'illustration : 20162501544NUDA

Date : 2016

Auteur : Mathias Papigny

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue d'ensemble éloignée, depuis l'est.**

25, Villers-le-Lac, 1 rue des Roches

N° de l'illustration : 20162500644NUC4A

Date : 2016

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue d'ensemble, depuis le sud.**

25, Villers-le-Lac, 1 rue des Roches

N° de l'illustration : 20162500640NUC4A

Date : 2016

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Façades antérieure et latérale gauche.**

25, Villers-le-Lac, 1 rue des Roches

N° de l'illustration : 20162500641NUC4A

Date : 2016

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Façades antérieure et latérale droite.**

25, Villers-le-Lac, 1 rue des Roches

N° de l'illustration : 20162500642NUC4A

Date : 2016

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Façade postérieure.**

25, Villers-le-Lac, 1 rue des Roches

N° de l'illustration : 20162500643NUC4A

Date : 2016

Auteur : Sonia Dourlot

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine