

FERME

Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire
Verjux
Mont

Dossier IA71000330 réalisé en 2001 revu en
2002

Auteur(s) : Christian Olivereau, Brigitte Fromaget



Historique

Le bâtiment d'habitation, la chambre à four et les parties des dépendances construites en pan-de-bois datent de la fin du 18e siècle ou du début du 19e siècle, la partie sud du bâtiment des dépendances porte l'inscription PA 1894 sur le linteau de l'étable.

Période(s) principale(s) : limite 18e siècle 19e siècle / 4e quart 19e siècle

Dates : 1894 (porte la date)

Auteur(s) de l'oeuvre :

maître d'œuvre inconnu ()

Description

La ferme, implantée sur un terrain de plan irrégulier ouvert au nord, est composée de 3 bâtiments qui délimitent une cour centrale. Au fond se trouve le bâtiment d'habitation comprenant 3 logis, doubles en profondeur sous un toit en tuile plate, à croupes ; il est construit en brique enduite et couronné d'une corniche en dents-de-scie. Un puits demi-circulaire, à mur et margelle en pierre de taille, est adossé à la façade antérieure, à droite. En avant du logis, à gauche, le fournil à 2 corps, également bâti en brique enduite et couronné d'une corniche identique, est couvert d'un toit en pavillon et d'un toit à croupe en tuile plate. Le côté droit de la cour est bordé par le bâtiment allongé des dépendances ; il abrite sous le même toit 2 granges, des étables sous fenils et des remises. Une partie de ses murs-gouttereaux est en pan-de-bois hourdé de brique, l'autre partie et les murs-pignons sont en moellon calcaire ; le toit à longs pans est couvert de tuiles mécaniques. Les encadrements des ouvertures sont en pierre de taille.

Eléments descriptifs

Murs : brique, calcaire, pan de bois, moellon, enduit

Toit : tuile plate, tuile mécanique

Etages : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, comble à surcroît

Typologie : ferme à bâtiments d'habitation et de dépendances séparés autour d'une cour ouverte

Informations complémentaires

- Voir le dossier numérisé :<https://http://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA71000330.pdf>

Aire d'étude et canton : Verdun-sur-le-Doubs

Dénomination : ferme

Parties constitutantes non étudiées : grange, étable, fenil, remise agricole, porcherie, fournil

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble.

71, Verjux V.C. 2, lieudit : Mont

N° de l'illustration : 19867100249V

Date : 1986

Auteur : Michel Rosso

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine