

FERME

Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire
Torpes
Cretey

Dossier IA71001039 réalisé en 2005

Auteur(s) : Gaëlle Prost



Historique

Le bâtiment principal et le colombier figuraient déjà sur le cadastre ancien, avec un autre bâtiment de plan allongé, dans l'alignement du colombier, à droite (certainement l'habitation). L'étable de gauche du bâtiment actuel pourrait remonter au 16ème siècle comme en témoignent son pan de bois à simple décharge et son arc plein-cintre, alors que le reste a été refait en matériau aggloméré et pan de bois à chevrons sans doute au 19ème siècle.

Période(s) principale(s) : 16e siècle / 19e siècle

Auteur(s) de l'oeuvre :
maître d'oeuvre inconnu ()

Description

Bâtiment des dépendances implanté parallèlement à la route, composé de deux granges et de deux étables, accompagné d'un colombier dans son angle postérieur droit. L'étable de gauche (double en profondeur) est en pan de bois à "grands pans" (décharge et entretoises), sur "murot" de brique en façade (de pierre au côté), à remplissage de brique crue, brique, et torchis, partiellement enduit. Assemblage à mi-bois, sablière basse interrompue au niveau de la porte. Pailler ouvert en façade (pan de bois dépourvu de remplissage). Cette étable communique avec la grange sur sa droite. Le reste du bâtiment est en matériau aggloméré sauf le petit pan droit en pan de bois à chevrons, à remplissage de brique sur la moitié inférieure et brique crue sur la moitié supérieure. Auvent sur aisseliers régissant. Deux épis de faitage métalliques. Le colombier, ouvrant à l'est, est en brique sur soubassement de pierre avec une reprise en matériau aggloméré et couverture de tuile plate. Le premier niveau est une chambre à four et le deuxième est réservé aux pigeons et décoré d'une corniche. Porte en hauteur accessible par une échelle mobile.

Eléments descriptifs

Murs : brique, brique crue, calcaire, torchis, bois, ciment, moellon, pan de bois, enduit

Toit : tuile plate, tuile mécanique

Etages : en rez-de-chaussée, comble à surcroît

Informations complémentaires

• : <https://http>

Thématiques : enquête partielle, habitat de la Bresse bourguignonne, enquête externe

Aire d'étude et canton : Saône-et-Loire

Dénomination : ferme

Parties constituantes non étudiées : four à pain, grange, colombier, étable

© Ecomusée de la Bresse bourguignonne, Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble de la façade.

71, Torpes, lieudit : Cretey

N° de l'illustration : 20057102455NUCA

Date : 2005

Auteur : Gaëlle Prost

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Ecomusée de la Bresse Bourguignonne