

FERME

Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire
Purlans
4 rue Basse

Dossier IA71001053 réalisé en 2005

Auteur(s) : Gaëlle Prost



Historique

Selon la propriétaire actuelle la maison a été construite par les Jésuites de Dijon, propriétaires de la baronnie depuis 1656. Ensemble vraisemblablement construit en deux étapes : d'abord la maison en pan de bois, au début du 18ème siècle (comme en témoignent l'escalier tournant, le haut surcroît et le haut comble) puis les dépendances en brique, plus tard dans le siècle (comme en témoignent les contreforts en brique et les jours circulaires). Le mur pignon de la maison date du 19ème siècle, comme en témoignent sa fenêtre demi-circulaire, son bandeau et sa corniche. N'ayant pas le même soubassement, il semble que les avancées antérieure et postérieure du mur pignon de la maison sont encore plus récentes (celle fermant la galerie est percée de fenêtres jumelées néo-gothiques). En 1836, date du cadastre ancien, le plan était déjà identique à l'actuel. Le peintre Camille Bouchet (1799-1890) vécut ici et fit aménager le comble de la maison en atelier. Toute la toiture du bâtiment des dépendances a été récemment refaite.

Période(s) principale(s) : 18e siècle / 19e siècle

Auteur(s) de l'oeuvre :
maître d'oeuvre inconnu ()

Description

Ferme implantée parallèlement à la route, composée d'une grosse maison d'habitation en retrait, d'un bâtiment des dépendances en bordure de route accolé à son angle antérieur droit, et d'autres dépendances en retour d'équerre à l'arrière face au petit pan (à droite) de la maison. Maison en pan de bois à poteaux rapprochés à remplissage de brique. Pierre au petit pan. Mur pignon et adjonctions tout le long du mur postérieur (four, à gauche) en brique sur pierre. Galerie plafonnée sur poteaux de bois en façade. Ouverture sur la pièce centrale avec escalier d'accès au grenier en entrant à gauche et "chambre à lait" à l'arrière. A gauche deux chambres surélevées sur la cave accessible en façade. Une grande pièce à droite communiquant avec le bâtiment des dépendances. Deux baies jumelées identiques percées dans l'avancée du mur pignon (vitraux) et en façade au niveau de l'escalier. Deux lucarnes sur le versant. Le bâtiment des dépendances, en brique à encadrements de baie en pierre, semble une habitation depuis la rue car il présente quatre fenêtres surmontées de quatre lucarnes (continuité entre le bandeau sous les fenêtres et la tablette du mur de clôture en brique devant la maison). Mais côté cour on voit une grange au centre (porte plein cintre) flanquée à gauche d'une étable et à droite d'un passage large (bouché) pratiqué de part en part à l'origine pour un accès direct depuis la rue. La porte de grange est surmontée d'une porte passante, sorte de porte gerbière. Deux épis de faîtage en terre cuite. Les petites dépendances adossées au mur de clôture (côté droit), sous appentis, incluent un colombier de plan carré. Corniche à trois rangs sur toutes les dépendances.

Éléments descriptifs

Murs : brique, bois, calcaire, pan de bois, moellon, enduit, badigeon

Toit : tuile plate

Étages : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, en rez-de-chaussée, comble à surcroît

Escaliers : escalier dans-oeuvre, escalier tournant, en charpente

Typologie : Logis et dépendances au même alignement

Informations complémentaires

- : <https://http>

Thématiques : enquête partielle, habitat de la Bresse bourguignonne, enquête externe

Aire d'étude et canton : Saône-et-Loire

Dénomination : ferme

Parties constituantes non étudiées : grange, étable, poulailler, toit à porcs, colombier, mur de clôture

© Ecomusée de la Bresse bourguignonne, Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble de la façade.

71, Purlans, 4 rue Basse

N° de l'illustration : 20057102469NUCA

Date : 2005

Auteur : Gaëlle Prost

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Ecomusée de la Bresse Bourguignonne