

## FERME

Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire  
Poullans  
1 route de Pierre

Dossier IA71001056 réalisé en 2005

Auteur(s) : Gaëlle Prost



## Historique

Ferme vraisemblablement du début du 18<sup>ème</sup> siècle comme en témoignent les grandes fenêtres à arêtes vives, le haut surcroît et la porte axiale de la maison. Sur le cadastre ancien, la cour carrée est bordée de bâtiments sur ses quatre côtés. Aujourd'hui il ne reste que les deux bâtiments principaux et la maison est divisée en son milieu en deux propriétés.

**Période(s) principale(s) :** 1<sup>ère</sup> moitié 18<sup>e</sup> siècle

**Auteur(s) de l'oeuvre :**  
maître d'oeuvre inconnu ()

## Description

Ferme située à l'angle de deux routes et composée de deux bâtiments perpendiculaires ouvrant sur une cour. L'habitation est implantée parallèlement à la route de Pierre et le bâtiment des dépendances est parallèle à la route nationale n°73, en retrait. Un toit à porcs dans l'alignement de ce dernier. Importante maison composée de deux logis de quatre pièces en rez-de-chaussée, percée de dix baies en façade et présentant une symétrie, la porte axiale étant surmontée d'un fronton triangulaire. Encadrements de baie en pierre et lucarnes à fenêtre pendante de l'étage en surcroît. Toit à croupe (deux épis de faîtage métalliques) et quatre souches de cheminée. Exceptionnel puits à margelle circulaire en pierre de taille et balancier en bois, entre la maison et le bâtiment des dépendances. Ce dernier est composé d'une grange flanquée de deux étables à gauche (portes gerbières à l'aplomb des portes) et d'une charretterie à droite. Auvent sur aisseliers en façade. Très long bassin rectangulaire à l'arrière du bâtiment, creusé perpendiculairement, indiquant un élevage ?

## Éléments descriptifs

**Murs :** brique, enduit  
**Toit :** tuile mécanique, tuile plate  
**Étages :** en rez-de-chaussée, étage en surcroît, comble à surcroît  
**Typologie :** Logis et dépendances perpendiculaires

## Informations complémentaires

• : <https://http>

**Thématiques :** enquête partielle, habitat de la Bresse bourguignonne, enquête externe

**Aire d'étude et canton :** Saône-et-Loire

**Dénomination :** ferme

**Parties constituantes non étudiées :** puits, charretterie, grange, étable, toit à porcs, poulailler, jardin potager, verger, pièce d'eau, mur de clôture

© Ecomusée de la Bresse bourguignonne, Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue d'ensemble de la façade.**

71, Purlans, 1 route de Pierre

N° de l'illustration : 20057102472NUCA

Date : 2005

Auteur : Gaëlle Prost

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Ecomusée de la Bresse Bourguignonne