

FERME

Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire
Simard
Les Bons Amis

Dossier IA71001188 réalisé en 2005
Auteur(s) : Gaëlle Prost



Historique

Ferme figurant sur le cadastre ancien. A cette époque des bâtiments étaient implantés dans l'alignement de la maison, au bord de la route et le bâtiment des dépendances actuel n'existe pas. La maison remonte probablement au 19ème siècle, comme en témoigne son type de pan de bois. Le bâtiment des dépendances remonte probablement au 19ème siècle (tout en étant postérieur à 1836, date du cadastre ancien) comme en témoigne le type de son pan de bois. La maison a été faite en trois fois : chaque tiers est différent (pas une "seule" à la même hauteur). De nombreux bois ont été changés lors de la dernière restauration. Plusieurs baies sont modifiées. La remise a été ajoutée à gauche du bâtiment des dépendances.

Période(s) principale(s) : 19e siècle

Auteur(s) de l'oeuvre :
maître d'œuvre inconnu ()

Description

Ferme implantée perpendiculairement à la route : la maison sur la droite en retrait et le bâtiment des dépendances en vis-à-vis, en bordure de route. Maison en pan de bois à chevrons à remplissage de brique sur soubassement de brique (le quart gauche de la maison est sur pierre). Cheminée décalée du centre sur la gauche. Auvent sur aisseliers régnant. Le bâtiment des dépendances est en pan de bois orthogonal à remplissage de torchis pour la grange et l'étable à droite, et à remplissage de brique pour la remise à gauche. Soubassement en brique et pierre. Pignon (couvert d'un essentage de planches) à gauche et croupe à droite. Auvent sur aisseliers en façades et au petit pan, interrompu au droit de la porte charretière, percée d'une porte piétonne. Vestiges d'épis de faîtage métalliques sur les trois croupes. Puits circulaire maçonné à superstructure à rouleau en bois, situé face à la maison.

Eléments descriptifs

Murs : brique, bois, torchis, calcaire, pan de bois, moellon, enduit, essentage de planches

Toit : tuile mécanique

Etages : en rez-de-chaussée, comble à surcroît

Typologie : logis et dépendances en vis-à-vis

Informations complémentaires

- : <https://http>

Thématiques : enquête partielle, habitat de la Bresse bourguignonne, enquête externe

Aire d'étude et canton : Saône-et-Loire

Dénomination : ferme

Parties constituantes non étudiées :puits, remise, grange, étable, pièce d'eau

© Ecomusée de la Bresse bourguignonne, Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble de l'habitation.

71, Simard 20, lieudit : Les Bons Amis

N° de l'illustration : 20057102590NUCA

Date : 2005

Auteur : Gaëlle Prost

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Ecomusée de la Bresse Bourguignonne



Vue d'ensemble de la façade du bâtiment des dépendances.

71, Simard 20, lieudit : Les Bons Amis

N° de l'illustration : 20057102589NUCA

Date : 2005

Auteur : Gaëlle Prost

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Ecomusée de la Bresse Bourguignonne