

FERME

Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire
Brienne

Dossier IA71001328 réalisé en 2007

Auteur(s) : Gaëlle Prost



Historique

Ferme figurant sur le cadastre ancien : à cette époque le four, le toit à porcs et la dépendance de droite n'existaient pas. La ferme avait un plan en "L". Aujourd'hui il en reste la plus longue partie, celle d'habitation. Le retour en équerre à droite était probablement constitué des dépendances. Le lieu-dit s'appelle "Le Château" : cette ferme, construite à l'emplacement du prieuré des moines de Tournus (1059-1365), aurait appartenu au château de Cuisery afin d'exploiter ses vignes. L'habitation remonte probablement à 1667, date inscrite sur le manteau de la cheminée, tandis que les dépendances en pisé sont postérieures à 1835, date du cadastre ancien, tout en remontant au 19^{ème} siècle. La plupart des fenêtres du rez-de-chaussée ont été élargies au 20^{ème} siècle.

Période(s) principale(s) : 3^e quart 17^e siècle / 19^e siècle

Dates : 1667 (porte la date)

Auteur(s) de l'oeuvre :

maître d'oeuvre inconnu ()

Description

Ferme en pisé constituée d'une maison et d'un bâtiment des dépendances accolé à sa droite. Une dépendance en pierre accolée à sa gauche. Un four à pain est situé à l'arrière de la maison et un toit à porcs en vis-à-vis de cette dernière. Maison constituée de quatre pièces simples en profondeur. La pièce principale est à gauche, chauffée par une large cheminée en pierre dont le manteau à entablement est soutenu par des corbeaux. Au centre du manteau un blason en relief surmonte la date "1667". Une étroite cuisine à l'extrémité gauche du bâtiment. Les deux pièces de droite sont des chambres (transformées en bureaux). Poutres moulurées d'un quart de rond. Portes pleines à découpe chantournée. Celle de la façade, à fenêtre d'imposte, est remarquable. Un bel escalier en pierre (pour les marches moulurées) et brique (pour le mur), parallèle à la façade, dessert l'étage. Le corbeau soutenant le palier repose sur une colonne en pierre moulurée. Une chambre d'ouvrier à l'extrémité gauche de l'étage et deux autres pièces séparées par une cloison, celle du milieu possédant une étagère murale. Auvent sur aisseliers (égouts retroussés). Trois lucarnes sur le versant éclairent le grenier accessible par une échelle de meunier située face à la porte de l'étage. Charpente à entrant retroussé. La cave voûtée en brique est un vestige des anciennes dépendances, perpendiculaires à la maison. Elle est située sous la dépendance de droite et on y accède au centre du mur pignon gauche de cette dernière, par une porte basse à linteau segmentaire délardé. Puits à mur de margelle en pierre situé face à l'escalier. Jardin et verger derrière la maison. Volumineux four à pain en pisé, couvert de tuiles creuses. Bâtiment des dépendances sur haut soubassement de pierre, constitué d'une grange flanquée de deux étables à gauche. Auvent sur aisseliers. Toit à porcs en pisé couvert de tuiles creuses.

Éléments descriptifs

Murs : brique, calcaire, pisé, moellon, enduit

Toit : tuile plate, tuile creuse

Étages : sous-sol, 1 étage carré

Escaliers : escalier hors-oeuvre, escalier droit, en maçonnerie

Typologie : logis et dépendances au même alignement

Informations complémentaires

• : <https://http>

Thématiques : enquête partielle, habitat de la Bresse bourguignonne, enquête externe

Aire d'étude et canton : Saône-et-Loire

Dénomination : ferme

Parties constituantes non étudiées : puits, four à pain, grange, étable, toit à porcs, jardin potager, verger

© Ecomusée de la Bresse bourguignonne, Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble de la façade.

71, Brienne

N° de l'illustration : 20067101171NUCA

Date : 2006

Auteur : Gaëlle Prost

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Ecomusée de la Bresse Bourguignonne