

## MOULIN

Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire  
Simandre  
les Bordes

Dossier IA71001344 réalisé en 2007

Auteur(s) : Gaëlle Prost



### Historique

Moulin figurant sur le cadastre ancien. A cette époque le bâtiment principal était moitié moins long, le local des moteurs n'existe pas, ainsi que les étables et la grange. Il remonte probablement au 17ème siècle comme en témoignent la charpente, les lucarnes et la largeur de la porte d'origine (murée). L'étable et la grange en pisé prolongeant le bâtiment principal sur la droite remontent probablement à la deuxième moitié du 19ème siècle. Elles ont été transformées en partie habitable à la fin du 20ème siècle. Presque toutes les baies du rez-de-chaussée ont été remaniées. Le local des moteurs, la grange et la bergerie remontent probablement au milieu du 20ème siècle, comme en témoignent les "tuiles mureuses" qui les constituent. Selon la propriétaire, le moteur a été installé en 1926 et le moulin a fonctionné jusqu'en 1948.

**Période(s) principale(s) :** 17e siècle / 2e moitié 19e siècle / milieu 20e siècle

**Auteur(s) de l'oeuvre :**  
maître d'œuvre inconnu ()

### Description

Moulin accessible par une allée perpendiculaire à la route, implanté parallèlement à l'étang qui l'alimente. Les bâtiments d'origine sont en pierre. Le local des machines (sur 3 niveaux) se trouve sur la gauche et le reste du bâtiment est occupé par les logis. Une grange flanquée d'un toit à porcs/poulailleur est implantée en vis-à-vis des anciennes dépendances. Une bergerie un peu à l'écart, dans l'angle postérieur droit du bâtiment principal. Partant de l'angle antérieur gauche du bâtiment principal et longeant le bief, un corps de bâtiment en retour d'équerre est constitué du local des moteurs, de la laiterie et du four. Une mare est située dans l'alignement de la grange, en vis-à-vis de la bergerie. Les poutres du logis d'origine sont moulurées d'un quart de rond. La charpente comporte deux entraits et un double faîte contreventé par des croix-de-Saint-André. Auvent sur aisseliers. Seules les deux lucarnes de gauche sont d'origine, les autres sont des copies.

### Eléments descriptifs

**Murs :** calcaire, pisé, tuile en gros oeuvre, moellon, enduit

**Toit :** tuile plate, tuile mécanique, tuile plate mécanique

**Etages :** en rez-de-chaussée surélevé, comble à surcroît

### Informations complémentaires

- : <https://http>

**Thématiques :** enquête partielle, habitat de la Bresse bourguignonne, enquête externe

**Aire d'étude et canton :** Saône-et-Loire

**Dénomination :** moulin

**Parties constituantes non étudiées :**four à pain, grange, poulailler, bergerie, toit à porcs, pièce d'eau

© Ecomusée de la Bresse bourguignonne, Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



**Vue d'ensemble de la façade.**

71, Simandre, lieudit : les Bordes

N° de l'illustration : 20067101186NUCA

Date : 2006

Auteur : Gaëlle Prost

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Ecomusée de la Bresse Bourguignonne