

MAISON

Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire
Bosjean
La Commune

Dossier IA71001445 réalisé en 2007

Auteur(s) : Gaëlle Prost



Historique

Maison figurant sur le cadastre ancien. A cette époque la partie en pierre n'existait pas et un bâtiment des dépendances était situé en vis-à-vis. Cette maison pourrait remonter au 18^{ème} siècle mais la partie droite, en pierre, date du 19^{ème} siècle tout en étant postérieure à 1825, date du cadastre ancien. Au milieu du 20^{ème} siècle les fenêtres de la maison d'origine ont été élargies. Dans les années 1990 l'actuelle propriétaire a fait détruire le bâtiment des dépendances et plaqué de faux pans de bois en façade principale de la maison (sur le modèle de la façade postérieure) et au petit pan gauche du pigeonnier qui était abîmé. Elle a aussi aménagé les combles qu'elle a éclairé par des "chiens-assis". Selon elle l'échelle du grenier se trouvait à l'extrémité gauche du bâtiment.

Période(s) principale(s) : 18e siècle / 19e siècle

Auteur(s) de l'oeuvre :
maître d'oeuvre inconnu ()

Description

Maison implantée parallèlement à la route, une mare dans son alignement à droite. La maison d'origine est en pans de bois à chevrons sur soubassement de pierre, avec assemblages de bois à "Trait de Jupiter". Elle est constituée de deux pièces en rez-de-chaussée et d'une chambre à four sous appentis accolée au petit pan gauche. Les poutres transversales, à tenon passant, sont moulurées d'un quart de rond. La charpente est constituée de fermes sur blochets. Le puits en pierre (mur en gros blocs non équarris) à superstructure à rouleau est situé devant la maison. La chambre construite en rez-de-chaussée surélevé à l'extrémité droite de la maison surmonte un cellier accessible en façade postérieure. Le petit pan droit est en pierre comme le rez-de-chaussée du pigeonnier saillant qui constitue l'angle antérieur droit de la maison. Cette pièce de plan carré est chauffée par une cheminée en pierre (piédroits à corbeaux) accolée au petit pan droit. Noter les deux potagers carrés inscrits dans la pierre d'appui (rapportée ?) de la fenêtre située à sa droite. Le tiers droit de l'étage, en pans de bois à chevrons, était réservé aux pigeons.

Éléments descriptifs

Murs : brique, bois, calcaire, pan de bois, moellon

Toit : tuile plate

Étages : sous-sol, en rez-de-chaussée, en rez-de-chaussée surélevé, comble à surcroît

Informations complémentaires

• : <https://http>

Thématiques : enquête partielle, habitat de la Bresse bourguignonne, enquête externe

Aire d'étude et canton : Saône-et-Loire

Dénomination : maison

Parties constituantes non étudiées :cellier, puits, four à pain, pigeonnier, pièce d'eau

© Ecomusée de la Bresse bourguignonne, Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble de la façade.

71, Bosjean, lieudit : La Commune

N° de l'illustration : 20077100322NUC1A

Date : 2007

Auteur : Gaëlle Prost

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine