

CROIX DE CHEMIN

Bourgogne-Franche-Comté, Yonne
Stigny
les Combes

Dossier IA89000746 réalisé en 1974 revu en 2001

Auteur(s) : Marie-France Boyon, Jean-Louis
Libourel



Historique

Le soubassement de la croix porte sur la face antérieure, la partie inférieure d'une date (peut-être 1667 ?) et l'inscription : + CE MONUMENT DE PIETE A ETE RETABLI PAR FRANCOIS BENOIT VIENUISIER ET HEI. MONTENOT SON EPOUSE ORA PRO EIS ; la face antérieure du socle du fût porte l'inscription ST JACQUES. Le fût et la croix ont été refaits au 19e siècle.

Période(s) principale(s) : 17e siècle (?) / 19e siècle

Auteur(s) de l'oeuvre :
maître d'oeuvre inconnu ()

Description

La croix de chemin est située au lieu-dit Les Combes, à l'est du village, en sortant par le chemin dit de Beauvais. Le soubassement est constitué de deux blocs superposés ; le bloc inférieur est pratiquement enterré. Le socle cubique est surmonté du fût, de section octogonale, et d'un chapiteau mouluré. Le fût cassé à mi-hauteur fut anciennement réparé et fixé par des fers plats. Les bras de la croix octogonale comportent une bague aux extrémités.

Eléments descriptifs

Murs : calcaire

Informations complémentaires

- Dossier numérisé prochainement disponible :** <https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA89000746.pdf>

Aire d'étude et canton : Ancy-le-Franc

Dénomination : croix de chemin

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Croix de chemin.

89, Stigny, lieudit : les Combes

N° de l'illustration : 19748900723X

Date : 1974

Auteur : Michel Thierry

Reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

© Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine