

Département : 21

Aire d'étude : NOLAY

Commune : NOLAY

Adresse : RUE SAINT QUENTIN

Dénomination : **CROIX DE CHEMIN**

~~1986~~ I A00061371

---

Coordonnées : LAMBERT2 X = 0774720 Y = 0219370

PROPRIETE PUBLIQUE

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1978, 1986

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1986

---

### **HISTORIQUE**

CROIX DE CHEMIN ERIGEE A LA FIN DU 18E SIECLE ; CHAPITEAU ET CROIX REFAITS A LA FIN DU 19E SIECLE OU AU DEBUT DU 20E SIECLE.

### **DESCRIPTION**

SITUATION : EN VILLAGE

#### MATERIAUX

Gros oeuvre : CALCAIRE, PIERRE DE TAILLE

#### STRUCTURE

Dimensions (en cm) : H = 400 LA = 68

21

NOLAY

n° département

commune

Village, rue Saint-Quentin

adresse ou lieu-dit

Beaune

arrondissement

Nolay

canton

CROIX

dénomination et titre de l'œuvre

33.05

matricule

## Repérage

Carte I.G.N.

échelle : 1/25 000 feuille : Le Creusot 3-4

Lambert : II X 774.72

étendu Y<sup>2</sup> 219.37

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année :

section :

parcelle :

Propriétaire : commune

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation : assez bon : épaufrures (piédestal)

Dossier établi le : juillet 1979 par B. Lauvergeon

revu le :

par

Matériau : pierre calcaire


Dimensions : piédestal H. 1,10 m L. 0,68 m  
 fût H. 1,90 m  
 croix H. 1 m

Structure : six éléments monolithes : soubassement à arêtes supérieures moulurées en doucine renversée corps du piédestal cubique, table débordante moulurée, fût circulaire tronçônique, chapiteau et croix de section octogonale.

Datation : fin du XVIII° siècle (piédestal et fût)  
 fin XIX début XX° siècle (chapiteau et croix).

Pl. I - Localisation.

Extrait du plan cadastral au 1:1000e, section AC de 1984.



21. NOLAY

CROIX  
Rue Saint-Quentin

79.21.1236 V2  
Cliché J-L DUTHU

