

Département : 21

~~1A00061373~~ 1A00061373

Aire d'étude : NOLAY

Commune : NOLAY

Adresse : R.D. 111 E

Dénomination : **CROIX DE CHEMIN**

---

Coordonnées : LAMBERT2 X = 0774810 Y = 0219150

PROPRIETE PUBLIQUE

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1978, 1986

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1986

---

#### **HISTORIQUE**

CROIX DE CHEMIN ERIGEE ENTRE 1790 ET 1799, DATE GRAVEE PARTIELLEMENT ILLISIBLE.

#### **DESCRIPTION**

SITUATION : EN VILLAGE

#### MATERIAUX

Gros oeuvre : CALCAIRE, PIERRE DE TAILLE

#### STRUCTURE

Dimensions (en cm) : H = 443 LA = 71 PR = 71

21

NOLAY

n° département

commune

Au sud de l'agglomération, en bordure

de la D. 111e

adresse ou lieu-dit

Beaune

arrondissement

Nolay

canton

CROIX

dénomination et titre de l'œuvre

33.05

matricule

## Repérage

Carte I.G.N.

échelle : 1/25 000 feuille : Le Creusot 3-4

Lambert : II<sub>X</sub> 774.81  
étendu 2 219.15  
Y

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année :

section :

parcelle :

Propriétaire : commune

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation : assez bon : épaufrures (piédestal), lichens

Dossier établi le : juillet 1979 par B. Lauvergeon

revu le : par

Matériaux : pierre calcaireDimensions : piédestal H. 1,20 m L. et Pr. 0,71 m  
fût H. 2,45 m  
croix H. 0,78 mStructure : cinq éléments monolithes : soubassement à arêtes moulurées, corps du piédestal cubique, table débordante moulurée, fût circulaire galbé du bas, croix de section rectangulaire aux arêtes chanfreinées.Inscription : date gravée 179 [-] à la base du fût, face antérieure.Datation : fin du XVIII<sup>e</sup> siècle (piédestal et fût)  
croix vraisemblablement postérieure.



21. NOLAY

CROIX  
Route D 111 E, sortie sud du bourg,  
en direction de Santenay

79.21.1227 V2  
Cliché M.ROSSO

