

Département : 21



IA 000 61397

Aire d'étude : NOLAY

Commune : PULIGNY MONTRACHET

Adresse : PLACE DU MONUMENT

Dénomination : **CROIX MONUMENTALE**

---

Coordonnées : LAMBERT2 X = 0784020 Y = 0219070

PROPRIETE PUBLIQUE

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1978, 1986

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1986

---

#### **HISTORIQUE**

CROIX ERIGEE EN 1856, DATE PORTEE ; RESTAUREE EN 1903, DATE PORTEE.

#### **DESCRIPTION**

SITUATION : EN VILLAGE

#### MATERIAUX

Gros oeuvre : CALCAIRE, PIERRE DE TAILLE

#### STRUCTURE

Dimensions (en cm) : H = 599 LA = 140 PR = 140

#### DECOR

Technique : SCULPTURE

Représentation : CHRIST EN CROIX, VIERGE A L'ENFANT, ORNEMENT VEGETAL

21  
n° département

PULIGNY-MONTRACHET  
commune



Village, Place du Monument  
adresse ou lieu-dit

Beaune  
arrondissement

Nolay  
canton

CROIX

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/25000 feuille : Chagny 1-2

Lambert : II X 784.02  
étendu 2219.07

Cadastre année : section :  
année : section :  
parcelle :  
parcelle :

Propriétaire : commune

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation : assez bon état (cf. infra).

Dossier établi le : juillet 1979 par B. Lauvergeon  
revu le : par

Matériau et techniques :

- pierre calcaire
- assises inférieures du soubassement maçonnées
- pierre de taille
- Christ en croix et Vierge à l'Enfant en haut-relief.
- inscriptions gravées

Dimensions :

- soubassement H. 0,47 m  
L et Pr 1,40 m
- piédestal H 1,39 m  
L et Pr 0,90 m
- fût H 2,93 m (avec chapiteau)
- croix H 1,20 m  
L 0,80 m

Structure :

- piédestal constitué de trois blocs, fût monolithe, de section circulaire, galbé, croix monolithe de section carrée.

Décor : Christ en croix sur la face antérieure de la croix (côté Place), Vierge à l'Enfant sur la face postérieure (côté rue) (fig 2 et 3).  
Chapiteau corinthien ; base corinthienne altérée.

Inscription : (sur le piédestal)

Face antérieure :  
A / L'IMMACULEE / CONCEPTION  
Face droite :  
C'EST PAR LA CROIX / QU'ON ARRIVE / A LA GLOIRE  
Face postérieure :  
O CRUX AVE / MISSION DE 1856 / INDULGENCE / DE 100 JOURS /

## CROIX

---

RESTAUREE EN 1903.


Altérations, restaurations :

- manques : bras droit du Christ et tête de l'Enfant.
- érosion, lichen

Datation : 1856 (cf. supra).

Pl. I - Localisation.


Extrait du plan cadastral au 1:1000e, section AO de 1988.



21. PULIGNY-MONTRACHET

CROIX  
place du monument

79.21.1269 V2  
Cliché M. ROSSO



21. PULIGNY-MONTRACHET

CROIX : détail du Christ  
place du monument

79.21.1291 X2  
Cliché J-L DUTHU



21. PULIGNY-MONTRACHET

CROIX : détail de la Vierge  
place du monument

79.21.1292 X2  
Cliché M. J-LSDUTHU

