

Département : 21

~~1928~~

IA 0061420

Aire d'étude : NOLAY

Commune : LA ROCHEPOT

Lieu-dit : FLAGNY

Dénomination : **CROIX DE CHEMIN**

Coordonnées : LAMBERT2 X = 0777250 Y = 0218040

PROPRIETE PUBLIQUE

Etat de conservation : MAUVAIS ETAT

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1978, 1986

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1986

HISTORIQUE

CROIX DE CHEMIN 19E SIECLE.

DESCRIPTION

SITUATION : EN ECART

MATERIAUX

Gros oeuvre : CALCAIRE, PIERRE DE TAILLE

STRUCTURE

Dimensions (en cm) : H = 328 LA = 65 PR = 65

21

LA ROCHEPOT

n° département

commune

Flagny, en bordure de la N. 6

Beaune

adresse ou lieu-dit

Nolay

arrondissement

canton

CROIX

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/25000 feuille : Le Creusot 3-4 Lambert :II x777.25
étendu 2218.04

Cadastre année : section : parcelle :
année : section : parcelle :

Propriétaire : commune

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation : mauvais (cf. infra).

Dossier établi le : juillet 1979 par B. Lauvergeon

revu le : par

Matériau :

- pierre calcaire.

Dimensions :

soubassement H = 0,35 m.
piédestal H = 1,13 m.
L et Pr. = 0,65 m.
fût (avec base) H = 1,80 m.

Structure :

soubassement de deux marches, piédestal constitué de deux blocs, base et fût polygonal, monolithes.

Altération :


- manque : croix.
- érosion.

Datation :

XIXe siècle.

Pl. I - Localisation .

Extrait des cartes topographiques de l'I.G.N. au 1:25000e, 2924 E de 1988, 3024 O de 1989, 2925 E de 1983 et 3025 O de 1989.



CROIX de la ferme de Flagny
au sud de la Commune

79.21.1267 V2
Cliché J-L DUTHU

