

Département : 21

Aire d'étude : NOLAY

Commune : SAINT AUBIN

Adresse : AU SUD EST DU VILLAGE

Dénomination : **CROIX DE CHEMIN**

Appellation et titre : DITE CROIX DE VOLLON

IA 00051454

Coordonnées : LAMBERT2 X = 0781030 Y = 0219130

PROPRIETE PUBLIQUE

Etat de conservation : MAUVAIS ETAT

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1978, 1986

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1986

HISTORIQUE

CROIX DE CHEMIN FIN 3E QUART 19E SIECLE (PORTE LA DATE, 1869)..

DESCRIPTION

SITUATION : ISOLE

MATERIAUX

Gros oeuvre : CALCAIRE, PIERRE DE TAILLE

STRUCTURE

Dimensions (en cm) : H = 386 LA = 63 PR = 54

Au sud-est du village, en bordure d'un chemin de champ

adresse ou lieu-dit

Beaune

Nolay

arrondissement

canton

CROIX dite "Croix de Vollon"

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N.

échelle : 1/25000

feuille : Chagny 1-2

Lambert : II x 781.03

étendu

Y 2219.13

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année :

section :

parcelle :

Propriétaire : commune

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation : médiocre (cf. infra)

Dossier établi le : juillet 1979 par B. Lauvergeon

revu le : par

Matériaux et techniques :

- pierre calcaire.
- inscriptions gravées.

Dimensions :

- piédestal H = 1,00 m.
L = 0,56 m.
Pr. = 0,54 m.
- fût H = 2,00 m.
- croix H = 0,86 m.
L = 0,63 m.

Inscriptions :

- piédestal, face antérieure :
CROIX DE MISSION/A LA MEMOIRE/ DES DEUX FRERES GUENOT/GUY-JEAN/ ET
DES DEUX SOEURS/GABRIELLE ET ANNE VOILLERY/LEURS EPOUSES/1869 (ou 2 ?)
- base du fût, face antérieure :
O CRUX AVE.

Altérations :


- croix déposée contre le piédestal.
- érosion, lichen.

Datation :

1869 (ou 1862 ?) (cf. supra).

Pl. I - Localisation.

Extrait de la carte topographique de l'I.G.N. au 1:25000e, 3025 O de 1989.



21. SAINT-AUBIN

CROIX DE VOLLLON
Au sud-est du village

79.21.1214 V2
Cliché M. ROSSO

