

Département : 21  
Aire d'étude : NOLAY  
Commune : THURY  
Adresse : AU NORD DU VILLAGE

1A00061537

Dénomination : **CROIX DE CHEMIN**

---

Coordonnées : LAMBERT2 X = 0766300 Y = 0229130

PROPRIETE PUBLIQUE

Etat de conservation : MAUVAIS ETAT

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1978, 1986

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1986

---

#### **HISTORIQUE**

CROIX DE CHEMIN 18E SIECLE ?.

#### **DESCRIPTION**

SITUATION : ISOLE

#### MATERIAUX

Gros oeuvre : CALCAIRE, PIERRE DE TAILLE

#### STRUCTURE

Dimensions (en cm) : H = 315 LA = 89 PR = 56

#### DECOR

Technique : SCULPTURE

Représentation : SYMBOLE CHRETIEN, TRIANGLE DE LA TRINITE

SUJET : TRIANGLE DE LA TRINITE ET ROUELLE INSCRITS DANS UN CERCLE

21 n° département	THURY commune	
	au nord du village adresse ou lieu-dit	
Beaune arrondissement	Nolay canton	
	CROIX dénomination et titre de l'œuvre	33.05 matricule

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/25000 feuille : Epinac-les-Mines 7-8 Lambert : II x 766.30  
y 229.13

Cadastre année : section : parcelle :  
année : section : parcelle :

Propriétaire : commune

Destination actuelle : -

Protection M.H. : -

État de conservation : mauvais, partie postérieure du fût éclaté, le chapiteau s'effrite, usure.

Dossier établi le : 16 juillet 1979 par B. Fromaget  
revu le : par

Matériau et technique :

- pierre calcaire
- fût monolithe, chapiteau indépendant du fût et de la croix, croix monolithe

Dimensions :

Soubassement H. 0,25 m  
Socle H. 0,40 m L. 0,89 m Pr. 0,56 m  
Fût H. 1,70 m  
Croix H. 0,80 m L. 0,70 m

Décor :


cf. figures 2 et 3.

Datation :

XVIIIe siècle ?

Pl. I - Localisation.

Extrait de la carte topographique de l'I.G.N. au 1:25000e, 2924 E de 1988.



21. THURY

CROIX  
au nord du village

79.21.1164 V2  
Cliché M. ROSSO



21. THURY

CROIX  
au nord du village  
Face

79.21.1166 X2  
Cliché J-L DUTHU



21. THURY

CROIX  
au nord du village  
Revers

79.21.1165 X2  
Cliché J-L DUTHU

