

Département : 21
Aire d'étude : SEURRE
Commune : AUVILLARS SUR SAONE
Adresse : RUE DES CREUX

IA00070864

Dénomination : **FERME**

Coordonnées : LAMBERT2 X = 0810010 Y = 0232870

Cadastre : 1981 C1 182 A 188

PROPRIETE PRIVEE

Etat de conservation : MAUVAIS ETAT

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1985, 1987 par CHRISTIAN OLIVEREAU

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1986

HISTORIQUE

FERME FIN 1ER QUART 19E SIECLE (PORTE LA DATE, 1817)..

DESCRIPTION

SITUATION : EN VILLAGE

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituant : GRANGE, ETABLE, FENIL, PUIITS

MATERIAUX

Gros oeuvre : PAN DE BOIS, BRIQUE, TORCHIS

Couverture : TUILE MECANIQUE

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : EN REZ DE CHAUSSEE, COMBLE A SURCROIT

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, GROUPE

DISTRIBUTION : ESCALIER DE DISTRIBUTION EXTERIEUR, ESCALIER DROIT

TYPLOGIE : LOGIS ET DEPENDANCES SOUS LE MEME TOIT ; AVANT TOIT FORMANT AUVENT

21

n° département

AUVILLARS-SUR-SAONE

commune



Village

adresse ou lieu-dit

Beaune

arrondissement

Seurre

canton

FERME

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/25000 feuille : Seurre 3124 Ouest Lambert : II x = 810.01
y = 232.87

Cadastre année : 1981 section : C1 parcelle : 182 à 188
année : section : parcelle :

Propriétaire : propriété privée

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation : très mauvais état

Dossier établi le : 12.05 1986 par CH. OLIVEREAU

revu le : par

Situation :

Au centre du village, en bordure de la Rue des Creux.

Composition d'ensemble, parties constituantes :

- . Bâtiment de plan allongé abritant sous le même toit deux logis doubles en profondeur et les dépendances à droite. Dépendances comprenant une grange et une étable de part et d'autre, servant de fenil au comble.
- . Petite cour ouverte entre la rue et le mur-gouttereau antérieur. Puits (formé de quatre dalles de pierre, d'une margelle monolithe et d'une poulie) à l'arrière de la façade postérieure donnant sur un champ.

Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :
 - . pan-de-bois (le mur-pignon droit à été reconstruit avec des matériaux modernes)
 - . brique
 - . pan-de-bois en chêne à poteaux de fond, décharges et tournisses
 - . hourdis de brique apparente liée au mortier de chaux (niveau des murs correspondant au rez-de-chaussée) ; lattis de hourdis (façade du logis droit)
 - . hourdis de torchis mêlé à la paille sur branchage (comble ; le comble du logis droit est recouvert d'un enduit sur lattis)
- couverture :
 - . tuile mécanique

.../...

FERME

Structure :

Logis en rez-de-chaussée surélevés de trois marches, doubles en profondeur ; haut comble à surcroît.

Elévation :

- . façade antérieure :
 - * auvent régnaant
 - * encadrements des ouvertures en bois ; une fenêtre jouxte la porte des deux logis
 - * escalier en bois ouvert à gauche, parallèle au mur antérieur (entre les deux logis), donnant accès au comble par une porte-haute
 - * jour vertical au droit de la porte du logis droit (cf.figure)
- . façade latérale gauche :
 - * fenêtre rectangulaire et porte donnant accès à la pièce postérieure du logis gauche

Couverture :

Toit à longs-pans, à croupe latérale droite.


Datation :

Ferme datée 1817 sur le linteau de la porte du logis droit ; au milieu d'une applique en bois à décor inférieur chantourné.

Typologie régionale :

Exploitation agricole de type polyculture-élevage. Il s'agit là d'un exemple tardif (1817) de ferme de plan allongé à pan-de-bois avec hourdis de torchis et de brique.

FERME (1981 C1 182 à 188)
Plan de situation et plan-masse
Extrait du plan cadastral au 1/1250.



FERME (cadastre 1981, section C1,
parcelle 182 à 188)

Cl. Inv. M. ROSSO
86.21.175 X

Elévation antérieure



FERME (cadastre 1981, section C1,
parcelle 182 à 188)

Cl. Inv. M. ROSSO
86.21.173 X

Elévation, 3/4 gauche



FERME (cadastre 1981, section C1
parcelle 182 à 188)

Cl. Inv. M. ROSSO
86.21.174 X

Détail des ouvertures du logis droit

