

Département : 21

1A00070886

Aire d'étude : SEURRE

Commune : BONNENCONTRE

Adresse : RUE DE L'EGLISE ET RUE BASSE

Dénomination : **FERME**

Coordonnées : LAMBERT2 X = 0813300 Y = 0235100

Cadastre : 1984 AB 188

PROPRIETE PRIVEE

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1985, 1987 par CHRISTIAN OLIVEREAU

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1985

HISTORIQUE

FERME CONSTRUITE AU DEBUT DU 19E SIECLE, ANTERIEURE A 1824, DATE DU CADASTRE ANCIEN.

DESCRIPTION

SITUATION : EN VILLAGE

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituantes : COUR, GRANGE, ETABLE A VACHES

MATERIAUX

Gros oeuvre : BRIQUE, CALCAIRE, MOELLON, ENDUIT

Couverture : TUILE PLATE, TUILE MECANIQUE

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : SOUS SOL, EN REZ DE CHAUSSEE, COMBLE A SURCROIT

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS

COMMENTAIRE DESCRIPTIF : SOUBASSEMENT DES BATIMENTS EN MOELLON DE PIERRE CALCAIRE ; MURS EN BRIQUE, ENDUIT SUR LES MURS PIGNONS

TYPOLOGIE : LOGIS ET DEPENDANCES SEPRES ; CORNICHE EN BRIQUE SUR LE LOGIS ; AVANT TOIT SUR LES DEPENDANCES

21 n° département	BONNENCONTRE commune		□□
Village			
adresse ou lieu-dit			
Beaune arrondissement	Seurre canton		
FERME dénomination et titre de l'œuvre			matricule

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/25000 feuille Seurre 3124 Ouest Lambert : II x = 813.30
 Y = 235.10
 Cadastre année : 1984 section : AB parcelle : 188
 année : section : parcelle :

Propriétaire : propriété privée

Destination actuelle :

Protection M.H. :

Etat de conservation : bon

Dossier établi le : 22.05.1986 par CH. OLIVEREAU
revu le : par

Situation :

Au Sud du village, à l'intersection de la Rue de l'Eglise et de la Rue Basse.

Composition d'ensemble, parties constituantes :

- . Bâtiments d'habitation et de dépendances séparés, façades antérieures en bordure de rue. Dépendances en renforcement, chemin d'accès à la cour intérieure entre le logis et les dépendances.
- . logis sur cave ; grenier au comble ; puits en béton à l'angle antérieur gauche du logis.
- . Dépendances abritant sous le même toit une grange et deux étables.

Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :
 - . pierre calcaire
 - . brique
 - . pierre calcaire en moellons équarris (soubassement)
 - . brique apparente ; enduit (murs-pignons)
 - . planches (pignon gauche des dépendances)
 - . pierre de taille calcaire (encadrements des ouvertures du logis)
- couverture :
 - . tuile plate (logis)
 - . tuile mécanique (dépendances)

Structure :

Logis en rez-de-chaussée surélevé de quatre marches, sur cave ; comble à surcroît. Logis double en profondeur.

.../...

Elévation :

- logis :

- . élévation à trois travées en façade
- . porte de cave à droite de la façade
- . seconde entrée du logis au mur-pignon gauche ; porte-haute au droit de la fenêtre
- . mur-pignon droit aveugle

- dépendances :

- . mur-pignon droit aveugle
- . porte charretière à linteau de bois
- . porte-haute au pignon gauche à un vantail en bois, ajouré à la partie supérieure
- . auvent important soutenu par les pannes de la charpente (pignon gauche)

Couverture :

Toits à longs-pans.


Datation :

1er quart du XIXe siècle (antérieure à 1824, date du cadastre ancien).

Typologie régionale :

Ferme représentative des petites exploitations agricoles de type polyculture-élevage du début du XIXe siècle ; sélectionnée pour étude

FERME (1984 AB 188)
Plan de situation et plan-masse
Extrait du plan cadastral au 1/1000.



21 BONNENCONTRE

FERME (cadastre 1984, section AB,
parcelle 188)

Cl. Inv. M. ROSSO
86.21.287 V

Elévation antérieure du logis



fig. 1.

21 BONNENCONTRE

FERME (cadastre 1984, section AB,
parcelle 188)

Cl. Inv. M. ROSSO
84.21.288 X

Elévation latérale gauche des dépendances



fig. 2.