

Département : 21
Aire d'étude : SEURRE
Commune : BONNENCONTRE
Adresse : RUELLE DE L'EGLISE

Dénomination : **FERME**

198070001

Coordonnées : LAMBERT2 X = 0813250 Y = 0235130

Cadastre : 1984 AB 189

PROPRIETE PRIVEE

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1985, 1987 par CHRISTIAN OLIVEREAU

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1985

HISTORIQUE

FERME CONSTRUITE AU DEBUT DU 19E SIECLE, ANTERIEURE A 1824, DATE DU CADASTRE ANCIEN.

DESCRIPTION

SITUATION : EN VILLAGE

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituantes : GRANGE, ETABLE A VACHES

MATERIAUX

Gros oeuvre : REVETEMENT

Couverture : TUILE MECANIQUE

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : EN REZ DE CHAUSSEE

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, CROUPE

DISTRIBUTION : ESCALIER DE DISTRIBUTION EXTERIEUR, ESCALIER DROIT

TYPOLOGIE : LOGIS ET DEPENDANCES SOUS LE MEME TOIT ; AVANT TOIT FORMANT AUVENT

21
n° département

BONNENCONTRE
commune



Village

adresse ou lieu-dit

Beaune
arrondissement

Seurre

canton

FERME

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/25000

feuille : Seurre 3124 Ouest Lambert : II X= 813.25
Y= 235.13

Cadastre année : 1984

section : AB

parcelle : 189

année :

section :

parcelle :

Propriétaire : propriété privée

Destination actuelle :

Protection M.H. :

Etat de conservation :

Dossier établi le : 22.05.1986

par CH. OLIVEREAU

revu le :

par

Situation :

Au Sud du village, en bordure de la Ruelle de l'Eglise.

Composition d'ensemble, parties constituantes :

Bâtiment de plan rectangulaire abritant sous le même toit deux logis dans la moitié droite, flanqués à gauche d'une grange et d'une étable. Façade antérieure au mur de long-pan donnant sur une cour ouverte ; mur-pignon gauche parallèle à la rue.

Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :
 - . murs enduits et peints
- couverture :
 - . tuile mécanique

Structure :

Logis en rez-de-chaussée de plain-pied ; comble à surcroît (aveugle en façade). Logis doubles en profondeur.

Elévation :

- . ouvertures symétriques aux deux logis : une porte accostée d'une fenêtre
- . auvent régissant (sauf au pignon droit), interrompu en façade au droit de la porte charretière à linteau de bois
- . un jour oblong à chaque mur-pignon
- . accès au comble au mur-pignon droit par une échelle de meunier en bois parallèle, ouverte à droite, abritée sous un auvent porté par trois poteaux de bois (chêne)

.../...

Couverture :

Toit à longs-pans, croupe droite.


Datation :

1er quart du XIXe siècle (antérieure à 1824, date du cadastre ancien)

Typologie régionale :

Petite ferme représentative des exploitations agricoles familiales de type polyculture-élevage du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle : les pièces des logis et les locaux de l'exploitation, abrités sous le même toit, sont situés de part et d'autre d'un bâtiment unique.

FERME (1984 AB 189)
Plan de situation et plan-masse
Extrait du plan cadastral au 1/1000.



21 BONNENCONTRE

FERME (cadastre 1984, section AB,
parcelle 189)

Elévation antérieure

Cl. Inv. M.ROSSO
86.21.289 V



21 BONNENCONTRE

FERME (cadastre 1984, section AB,
parcelle 189)

Cl. Inv. M. ROSSO
86.21.290 X

Echelle de meunier, mur-pignon droit



fig. 2.