

Département : 21

IA00070888

Aire d'étude : SEURRE

Commune : BONNENCONTRE

Adresse : R.D. 20 ET RUE DE LA FONTAINE

Dénomination : **FERME**

---

Coordonnées : LAMBERT2 X = 0813190 Y = 0235250

Cadastre : 1985 AB 142 A 150

PROPRIETE PRIVEE

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1985, 1987 par CHRISTIAN OLIVEREAU

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1985

---

## **HISTORIQUE**

BATIMENT D'HABITATION ABRITANT DEUX LOGIS SOUS LE MEME TOIT CONSTRUIT DANS LA 2E MOITIE DU 18E SIECLE.

## **DESCRIPTION**

SITUATION : EN VILLAGE

### COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituantes : COUR, GRANGE, FENIL, ETABLE A VACHES, REMISE, PUIITS

### MATERIAUX

Gros oeuvre : BRIQUE, ENDUIT, BOIS, PAN DE BOIS

Couverture : TUILE MECANIQUE

### STRUCTURE

Vaisseaux et étages : EN REZ DE CHAUSSEE

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, CROUPE

COMMENTAIRE DESCRIPTIF : DEUX BATIMENTS DE DEPENDANCES ONT CONSERVE DES VESTIGES DE PAN DE BOIS ; PLANCHAGE AUX PIGNONS DES DEPENDANCES

TYPOLOGIE : LOGIS ET DEPENDANCES SEPARES ; AVANT TOIT FORMANT AUVENT SUR LES DEPENDANCES ; COUR OUVERTE

n° département

commune

Village

adresse ou lieu-dit

Beaune

Seurre

arrondissement

canton

FERME

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N.	échelle : 1/25 000	feuille : Seurre 3124 Ouest	Lambert : 2	x = 813 19 y = 235 25
Cadastre	année : 1984	section : AB	parcelle : 142, 143, 144,	
	année :	section :	parcelle : 149, 150	

Propriétaire : propriété privéeDestination actuelle :Protection M.H. :Etat de conservation :Dossier établi le : 23.05.1986

par CH. OLIVEREAU

revu le :

par

Situation :

A l'Ouest du village, en direction de Broin ; au carrefour de la Route Départementale 20 et de la Rue de la Fontaine.

Composition d'ensemble, parties constituantes :

- . Bâtiment d'habitation et de dépendances séparés, implantés en vis à vis sur les deux côtés d'une cour ouverte.
- . Logis à droite de la cour, mur-pignon sur rue ; flanqué à gauche, au même alignement, d'un logis contigu (parcelle 143) - la cour est commune aux deux parcelles - . Puits derrière la façade postérieure du logis.
- . Bâtiment de dépendances de plan massé à gauche de la cour ; murs Est et Sud parallèles aux rues du carrefour. Un autre bâtiment de dépendances du même type est situé à l'arrière de celui-ci (parcelle 149 - dépendances appartenant probablement au logis parcelle 143).

Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :
  - . murs enduits (logis)
  - . brique, planches, vestiges de pan-de-bois (dépendances - plusieurs parties ont été remontées en moellons -)
- couverture :
  - . tuile mécanique.

Structure :

Logis en rez-de-chaussée de plain-pied, comble à surcroît.

Elévation :

- . dépendances :
  - \* haut toit pentu
  - \* auvent régnaant
  - \* construction en planches (pignon droit)
  - \* porte charretière en renforcement abritée par un porche en appentis ;  
porte de l'étable à gauche du porche
  - \* "bauché" (fenil sur porche ) au-dessus du porche et de la grange.
- . logis :
  - \* comble aveugle.

Couverture :

- . toit à longs-pans (logis)
- . toit à croupe gauche ; en appentis (dépendances)

Datation :


fin du XVIIIe siècle ? (remaniements récents).

Typologie régionale :

Ferme représentative des exploitations agricoles de type polyculture-élevage. Ce type de bâtiment de dépendances à haut toit pentu, séparé du petit logis et abritant tous les locaux de l'exploitation (grange, étable, fenil, remise) est particulièrement bien représenté à Bonnencontre (cf. dossier ferme section AB, parcelle 299).

FERME (1984 AB 142 à 150)  
Plan de situation et plan-masse  
Extrait du plan cadastral au 1/1000.

A : bâtiment d'habitation  
B : bâtiments des dépendances



21 BONNENCONTRE

FERME  
(cadastre 1984, section AB,  
parcelles 150-142)

86 21 293 X  
Cliché M. ROSSO

Elévation, mur gouttereau antérieur vu  
de la cour



fig. 1.

21 BONNENCONTRE

FERME  
(cadastre 1984, section AB,  
parcelles 150-142)

86 21 296 X  
Cliché M. ROSSO

Dépendances, élévation vue de la rue



21 BONNENCONTRE

FERME  
(cadastre 1984, section AB,  
parcelles 150-142)

86 21 294 X  
Cliché M. ROSSO

Détail, porte charretière et "bauché"



fig. 3.