

Département : 21

Aire d'étude : SEURRE

Commune : BONNENCONTRE

Adresse : R.D. 20

Dénomination : **FERME (no 2)**

1A00070690

Coordonnées : LAMBERT2 X = 0813600 Y = 0235500

Cadastre : 1984 AC 136

PROPRIETE PRIVEE

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1985, 1987 par CHRISTIAN OLIVEREAU

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1985

HISTORIQUE

FERME 1ER QUART 19E SIECLE.

DESCRIPTION

SITUATION : EN VILLAGE

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituantes : GRANGE, ETABLE A VACHES, REMISE, PUIITS

MATERIAUX

Gros oeuvre : CALCAIRE, MOELLON, BRIQUE, ENDUIT

Couverture : TUILE PLATE, TUILE MECANIQUE

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : EN REZ DE CHAUSSEE, COMBLE A SURCROIT

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, TOIT EN BATIERE, PIGNON DECOUVERT

TYPLOGIE : LOGIS ET DEPENDANCES AU MEME ALIGNEMENT



Village

adresse ou lieu-dit

Beaune

arrondissement

Seurre

canton

FERME

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/25000 feuille Seurre 3124 Ouest Lambert : II $x = 813.60$
 $y = 235.50$

Cadastre année : 1984 section : AC parcelle : 136
 année : section : parcelle :

Propriétaire : propriété privée

Dénomination actuelle :Protection M.H. :Etat de conservation : bonDossier établi le : 23.05.1986

par CH. OLIVEREAU

revu le :

par

Situation :

A l'Est du village ; en bordure de la Route Départementale 20, en direction de Charrey-sur-Saône.

Composition d'ensemble, parties constituantes :

- . Bâtiment de plan allongé formé de deux logis et des dépendances au même alignement ; parallèle à la rue, mais en retrait d'un espace de dégagement.
- . Dépendances à droite comprenant une grange, une étable et une remise ; grenier au comble des logis, fenil aux dépendances.
- . Puits circulaire en pierre et à superstructure en fer forgé entre la rue et la façade du bâtiment.

Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :
 - . murs enduits (logis)
 - . pierre calcaire en moellons équarris apparents (2/3 inférieurs des murs des dépendances)
 - . brique apparente (1/3 supérieur des murs des dépendances)
- couverture :
 - . tuile plate (logis gauche)
 - . tuile mécanique (logis droit, dépendances)

Structure :

Logis en rez-de-chaussée de plain-pied, comble à surcroît. Logis doubles en profondeur.

Elévations :

- . jours approximativement carrés au comble des logis
- . porte accostée d'une fenêtre à chaque logis
- . porte charretière à linteau de bois

Couverture :

- . toits en bâtière (logis), pignons découverts (logis droit)
- . toit à long-pans (dépendances)


Datation :

1er quart du XIXe siècle.

Typologie régionale :

Ferme représentative des petites exploitations agricoles familiales de type polyculture-élevage du début du XIXe siècle ; sélectionnée pour étude.

FERME (1984 AC 136)
Plan de situation et plan-masse
Extrait du plan cadastral au 1/1000.



21 BONNENCONTRE

FERME (cadastre 1984, section AC,
parcelle 136)

Elévation antérieure

Cl. Inv. M. ROSSO
86.21.301 X



fig. 1.