

Département : 21  
Aire d'étude : SEURRE  
Commune : BONNENCONTRE  
Adresse : R.D. 20

~~1A00070691~~

Dénomination : **FERME (no 3)**

---

Coordonnées : LAMBERT2 X = 0813520 Y = 0235420

Cadastre : 1984 AC 142

PROPRIETE PRIVEE

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1985, 1987 par CHRISTIAN OLIVEREAU

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1985

---

### **HISTORIQUE**

FERME 18E SIECLE.

### **DESCRIPTION**

SITUATION : EN VILLAGE

#### COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituantes : GRANGE, ETABLE A VACHES

#### MATERIAUX

Gros oeuvre : CALCAIRE, MOELLON, ENDUIT

Couverture : TUILE PLATE

#### STRUCTURE

Vaisseaux et étages : EN REZ DE CHAUSSEE, COMBLE A SURCROIT

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, CROUPE

COMMENTAIRE DESCRIPTIF : MURS DU LOGIS ENDUITS ; DEPENDANCES EN MOELLONS DE PIERRE CALCAIRE

TYPLOGIE : LOGIS ET DEPENDANCES SEPRES ; CORNICHE EN BRIQUE SUR LE LOGIS ; COUR FERMEE

21

BONNENCONTRE

n° département

commune



Village

adresse ou lieu-dit

Beaune

arrondissement

Seurre

canton

FERME

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N.

échelle : 1/25000

feuille : Seurre 3124 Ouest Lambert : II X=813.52

Y= 235.42

Cadastre

année : 1984

section : AC

parcelle : 142

année :

section :

parcelle :

Propriétaire : propriété privéeDestination actuelle :Protection M.H. :Etat de conservation :Dossier établi le : 22.05.1986

par CH. OLIVEREAU

revu le :

par

Situation :

Légèrement à l'Est du village ; en bordure de la Route Départementale 20, en direction de Charrey-sur-Saône.

Composition d'ensemble, parties constituantes :

- . Bâtiments d'habitation et de dépendances séparés, implantés à l'intérieur d'une cour fermée
- . Logis de plan massé avec façade parallèle à la rue, abritant une cave et un grenier (PL I A)
- . Dépendances (remaniées) au fond de la cour abritant sous le même toit une grange entre deux étables (PL I B)

Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :
  - . enduit moderne (logis)
  - . pierre calcaire en moellons équarris apparents ; joints beurrés (dépendances)
- couverture :
  - . tuile plate

Structure :

Logis en rez-de-chaussée surélevé de trois marches sur cave ; comble à surcroît. Logis double en profondeur.

Elévation :

- logis :
  - . deux jours oblongs en façade
  - . corniche en brique à "modillons", régnaute
  - . ouvertures à linteaux délardés en arc segmentaire en façade
- dépendances :
  - . porte charretière en renforcement

.../...

---

Couverture :

- . toit à croupes (logis), toit à longs-pans (dépendances)
- . accessoires de couverture : deux épis de faîtage

Datation :

XVIIIe siècle.

Typologie régionale :

Ferme représentative des exploitations agricoles de type polyculture-élevage du XVIIIe siècle avec logis et dépendances séparés : c'est le logis avec son haut toit pentu et sa façade aux proportions équilibrées qui est mis en valeur du côté de la rue, alors que les dépendances sont cachées derrière cet imposant volume.

FERME (1984 AC 142)

Plan de situation et plan-masse

Extrait du plan cadastral au 1/1000.



21 BONNENCONTRE

FERME (cadastre 1984, section AC,  
parcelle 142)

Cl. Inv. M. ROSSO  
86.21.300 X

Elévation antérieure du logis



fig. 1.