

Département : 21

Aire d'étude : SEURRE

Commune : BONNENCONTRE

Adresse : R.D. 20

Dénomination : **FERME (no 4)**

**1A00070892**

---

Coordonnées : LAMBERT2 X = 0813170 Y = 0235190

Cadastre : 1984 AB 298, 299

PROPRIETE PRIVEE

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1985, 1987 par CHRISTIAN OLIVEREAU

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1985

---

### **HISTORIQUE**

FERME 4E QUART 18E SIECLE.

### **DESCRIPTION**

SITUATION : EN VILLAGE

#### COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituant : GRANGE, ETABLE A VACHES, BERGERIE, REMISE

#### MATERIAUX

Gros oeuvre : BRIQUE, CALCAIRE, MOELLON, ENDUIT, BOIS

Couverture : TUILE PLATE, TUILE MECANIQUE

#### STRUCTURE

Vaisseaux et étages : EN REZ DE CHAUSSEE

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, CROUPE, DEMI CROUPE

COMMENTAIRE DESCRIPTIF : LOGIS ENTIEREMENT CREPIS ; PLANCHAGE AUX PIGNONS DES DEPENDANCES

TYPLOGIE : LOGIS ET DEPENDANCES SEPARES ; COUR FERMEE

n° département

commune

Village

adresse ou lieu-dit

Beaune

arrondissement

Seurre

canton

FERME

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N.

échelle : 1/25000

feuille Seurre 2134 Ouest Lambert : II x = 813.17

y = 235.19

Cadastre

année : 1984

section : AB

parcelle : 298-299

année :

section :

parcelle :

Propriétaire : propriété privéeDestination actuelle :Protection M.H. :Etat de conservation : bonDossier établi le : 26.05.1986

par CH. OLIVEREAU

revu le :

par

Situation :

A l'Est du village, en bordure de la Route Départementale 20 et du Ruisseau Le Bief Corbet.

Composition d'ensemble, parties constituantes :

Bâtiment d'habitation (parcelle 298) et de dépendances (parcelle 299) séparés. Logis en bordure de rue. Bâtiment de dépendances de plan massé situé au fond de la cour fermée, abritant sous le même toit une grange, deux étables et une bergerie (cf. plan).

Matériaux et mise en oeuvre :

## - gros-oeuvre :

- . brique
- . pierre
- . bois
- . brique apparente et pierre calcaire en moellons équarris (dépendances)
- . enduit moderne (logis)
- . construction en planches (pignons des dépendances)

## - couverture :

- . tuile plate (logis)
- . tuile mécanique (dépendances)

Structure :

Logis en rez-de-chaussée de plain-pied, comble à surcroît.

Elévation (cf. figure) :

- . porte charretière en renforcement (mur-gouttereau antérieur des dépendances)
- . comble aveugle (logis)

---

Couverture :

- . toit à croupes (logis)
- . toit à demi-croupes (dépendances)

Datation :

Fin du XVIIIe siècle.


Typologie régionale :

Cf. dossier ferme section AB, parcelle 142-150.

FERME (1984 AB 298-299)

Plan de situation et plan-masse


Extrait du plan cadastral au 1/1000.



21 BONNENCONTRE

FERME (cadastre 1984, section AB, parcelle 298-299)

Schema: distribution intérieure des dépendances



21 BONNENCONTRE

FERME (cadastre 1984, section AB,  
parcelle 298-299)

Cl. Inv. M. ROSSO  
86.21.291 X

Dépendances, élévation postérieure

