Département : 21

Aire d'étude : SEURRE

Commune

: BOUSSELANGE

Adresse

: C.V.O. 2

Dénomination : CHATEAU

Cadastre : 1934 B2 373

PROPRIETE PRIVEE

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1985, 1987 par CHRISTIAN OLIVEREAU

1A00070909

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1985

#### HISTORIQUE

CHATEAU DU 1ER QUART 19E SIECLE SEMBLANT ETRE CONTEMPORAIN DE LA MAIRIE.

#### DESCRIPTION

SITUATION : EN VILLAGE

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituantes : LOGEMENT, PARTIES AGRICOLES, PARC

MATERIAUX

Gros oeuvre : BRIQUE

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : 1 ETAGE CARRE, ETAGE EN SURCROIT

**ELEVATIONS** : **ELEVATION** A TRAVEES

**COUVERTURE**: TOIT A LONGS PANS, CROUPE

**DISTRIBUTION** : ESCALIER INTERIEUR

TYPOLOGIE : UN SECOND BATIMENT ABRITE SOUS LE MEME TOIT LES DEPENDANCES ET LE LOGEMENT DE

L'OUVRIER AGRICOLE

21 n <sup>o</sup> département		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		BOUS	SELAN Imune	IGE	<del> </del>				[	
				Villa	age	<del></del>		-				
				adresse ou lieu-d	lit							
Beaune arrondissement		Seurre										
anondissement	canton											
		CHATEAU										
	dénomination et titre de l'œuvre							matricule				
						<u> </u>		-				
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			—		
Repérage												
Carte I.G.N.	échelle :	1/25	000	Sa:	int-j	ean-de-Losm 3124 Est	16 ambert :	II	x	=	822	55
our to 1. q.iv.	conone .	., 23	000	rounie :		3124 Est	Euribei ( )		Y		225	
									Y	_	223	30
Cadastre	année :			section	:		parcelle :					
	année :			section	:		parcelle :					
Propriétaire: Propriété privée												
Contination actuelle :												
Protection M.H.:												
Etat de conservation :												
<u>Dossier</u> établi le : 15	5.07.19	86		par	CH.	OLIVEREAU						
revu le :				par								

### Situation:

A la sortie Nord-Est du village, en bordure du Chemin Vicinal Ordinaire  $n^{\circ}$  2, en direction de Tichey.

## Composition d'ensemble, parties constituantes :

- . Le château et les dépendances sont implantés à l'intérieur d'un parc fermé en bordure de rue.
- . Le château de plan massé, est situé au fond du parc.
- . Le bâtiment des dépendances est situé sur la bordure droite du parc, devant la façade du château ; il abrite sous le même toit un logis, à gauche, flanqué d'une grange et d'une remise.

### Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :
  - . brique apparente
  - pierre de taille calcaire (château : soubassement, encadrements des ouvertures ; faux appareil sur enduit : chaîne d'angle à droite de la façade).
- couverture :
  - . château : ardoise.
  - . dépendances : schingel

## Structure :

Logis en rez-de-chaussée surélevé sur cave, un étage carré, et un demiétage supérieur.

#### CHATEAU

### Elévation :

- . château :
  - \* élévation à travées.
  - \* baies en plein-cintre (niveaux du rez-de-chaussée et de l'étage carré)

4 V. B. A.

- \* petites fenêtres carrées (niveau du demi- étage supérieur).
- \* niveau supérieur délimité par un bandeau à <<modillons>> et une corniche plate.


## Couverture :

- . toit à croupes (château)
- . toit à longs-pans (dépendances).

# Datation :

1er quart XIXe siècle. (ce château semble contemporain de la Mairie).

CHATEAU Situation sur la carte I.G.N. au 1/25000 e, Saint-Jean-de-Losne, 3124 est, 1980



CHATEAU

Elévation antérieure.

86.21.695.V Cliché M.ROSSO

