

Département : 21

Aire d'étude : SEURRE

Commune : BOUSSELANGE

Adresse : C.V.O. 2

Dénomination : **FERME**

■ IA00070903

Coordonnées : LAMBERT2 X = 0822370 Y = 0225140

Cadastre : 1934 C2 114

PROPRIETE PRIVEE

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1985, 1987 par CHRISTIAN OLIVEREAU

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1985

HISTORIQUE

FERME 2E QUART 19E SIECLE.

DESCRIPTION

SITUATION : EN VILLAGE

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituant : GRANGE, ETABLE A VACHES, HANGAR

MATERIAUX

Gros oeuvre : BRIQUE, CALCAIRE, MOELLON

Couverture : TUILE PLATE, TUILE MECANIQUE

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : EN REZ DE CHAUSSEE

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, CROUPE, APPENTIS

TYOLOGIE : LOGIS ET DEPENDANCES SOUS LE MEME TOIT ; AVANT TOIT

21
n° département

BOUSSELANGE
commune



Village
adresse ou lieu-dit

Beaune
arrondissement

Seurre
canton

FERME
dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/25 000

Saint-Jean-de-Losne
feuille : 3124 Est

Lambert : II x = 822 37
Y = 225 14

Cadastre année : 1934
année :

section : C2
section :

parcelle : 114
parcelle :

Propriétaire : Propriété privée

Destination actuelle :

Protection M.H. :

Etat de conservation :

Dossier établi le : 17.07.1986 par CH. OLIVEREAU
revu le : par

Situation :

Au centre du village, en bordure du Chemin Vicinal Ordinaire n° 2.

Composition d'ensemble, parties constituantes :

Bâtiment de plan allongé abritant sous le même toit un logis, flanqué à gauche des dépendances. Les dépendances sont composées d'une grange entre deux étables. Deux hangars sous appentis, soutenus par des poteaux de bois, sont adossés au bâtiment : le premier, en façade, est situé à gauche de la porte charretière ; le second est adossé au mur-pignon gauche, à l'alignement des murs de longs-pans.

Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :

- . pierre calcaire en moellons équarris, joints pleins (mur de long-pan postérieur ; soubassements des autres murs).
- . brique apparente liée au mortier de chaux (mur de long-pan antérieur et murs de petits-pans, sauf aux soubassements).
- . pierre de taille calcaire (encadrements des ouvertures du logis en façade ; linteaux et appuis des ouvertures au mur-pignon droit).

- couverture :

- . tuile plate (logis)
- . tuile mécanique (dépendances)

Structure :

Logis en rez-de-chaussée de plain-pied, comble à surcroît (grenier).

.../...

Elévation :

- . petit auvent régissant
- . linteaux de bois aux ouvertures des dépendances (portes des étables, porte charretière).
- . porte-haute sous lucarne en bois au droit de la porte du logis.

Couverture :

Toit à longs-pans et à croupe droite (sur le logis) ; toits en appentis (hangars).


Datation :

2e quart du XIXe siècle (cette ferme ne figurait pas sur le cadastre ancien de 1825).

Typologie régionale :

Ferme représentative des exploitations agricoles de type polyculture - élevage avec logis et dépendances abrités sous le même toit ; sélectionnée pour étude.

FERME (1934 C2 114)
Plan de situation et plan-masse
Extrait du cadastre au 1/1250.



FERME (cadastre 1934, section C2,
parcelle 114)

86.21.696.V
Cliché M. ROSSO

Elévation antérieure, vue de trois-quarts
droit.

