

Département : 21

~~IA00070919~~ IA00070919

Aire d'étude : SEURRE

Commune : CHAMBLANC

Dénomination : **MAISONS, FERMES**

Coordonnées : LAMBERT2 XO = 0813720 XE = 0814020 YN = 0228700 YS = 0227800

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1985, 1987 par CHRISTIAN OLIVEREAU, BERNARD LAUVERGEON

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1985

HISTORIQUE

MAISONS FERMES DES 18E ET 19E SIECLES ; 8 SONT ANTERIEURES A 1824, DATE DU CADASTRE ANCIEN ;
DATES PORTEES : 1816, 1851.

DESCRIPTION

RECENSEMENT : ETUDIE : 6 REPERE : 26 BATI : 146

MATERIAUX

Gros oeuvre : BRIQUE, BOIS, PAN DE BOIS, CALCAIRE, MOELLON, ENDUIT PARTIEL

Couverture : TUILE PLATE, TUILE MECANIQUE, TUILE CREUSE

TYPLOGIE : FERMES A LOGIS ET DEPENDANCES SEPARES ; LOGIS EN BORDURE DE RUE, DEPENDANCES AU
FOND DE LA COUR ; CORNICHE EN BRIQUE

21
n° département

CHAMBLANC
commune



adresse ou lieu-dit

Beaune
arrondissement

Seurre
canton

MAISONS-FERMES
dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N.	échelle : 1/25000	feuille Seurre 3124 Ouest Lambert : II	XO= 813.72 XE= 814.02
Cadastre	année :	section :	parcèle : YN= 228.70 YS= 227.80
	année :	section :	parcèle :

Propriétaire :

Dénomination actuelle :

Protection M.H. :

Etat de conservation :

Enquête par : B. LAUVERGEON et Ch. OLIVEREAU

Dossier établi le : 6.05.1986

par CH. OLIVEREAU

revu le :

par

Statistiques :

bâti : 146
repéré : 26
sélectionné pour étude : 5
unicum : 1

Parties constituantes :

Cave ; grange, étables, remise, porcheries, four à pain (AB 73, AC 19) ; puits dans la cour (AB 73, AB 92-93-95, AC 33, AC 176).

Matériaux :

- gros-oeuvre :

- . brique apparente, brique enduite
- . pierre calcaire en moellons équarris apparents ou enduits (principalement en soubassement)
- . pierre de taille calcaire (principalement aux encadrements des ouvertures)
- . pan-de-bois, hourdis de brique (dépendances : AB 92-93-95, AB 100-101, AC 64, AC 188-186).

- couverture :

- . tuile plate
- . tuile mécanique
- . tuile creuse (AC 25)

Structure :

Sous-sol ; logis en rez-de-chaussée de plain-pied ou légèrement surélevé ; comble à surcroît ; étage de comble (AB 73, AC 19, AC 43).

Elévations :

- . combles à surcroît ajourés ou aveugles.

.../...

-
- . corniche en brique à trois rangs superposés en aplomb (AC 73, AB 92-93-95, AC 25, AC 39, AC 188-186) ; le premier rang disposé en "modillons" (AC 19, AC 62), le deuxième en "dents de scie".
 - . lucarnes en façade des logis à étage de comble (AB 73, AC 19, AC 43)
 - . porte charretière en renforcement (AC 19, AC 25, AC 29-30, AC 62, AC 92)

Couvertures :

- . toits à longs-pans, à croupes, à demi-croupes, en appentis
- . toit à égouts retroussés (AC 48).

Datation :

- . XVIIIe siècle.
- . XIXe siècle (8 maisons-fermes antérieures à 1824, date du cadastre ancien). Chronogrammes : 1816, 1851.

Typologie régionale :

Exploitations agricoles de type polyculture-élevage.

- . Logis situés en bordure de rue, dépendances au fond de la cour ouverte ou fermée.

TABLEAU DES PARAMETRES DE REPERAGE

Village	Antérieur à 1824	matériaux du gros-oeuvre					matériaux de couverture				couverture		structure			Escaliers extérieurs	
		Calcaire	Grès	Granit	Brique	Pan-de-bois	Tuile plate	Ardoise	Pierre plate	Chaume	Croupes	Demi-croupes	Etage de soubassement	Etage carré	Comble à surcroît		Etage de comble
écarts																	
Village	∞	X			X	4	X					3	5			X	3

Village écart	désigna- tion	cadastre	photos	matériaux	structure	observations
Village	ferme	sect AB 29	1	Pierre calcaire A1 brique tuiles plates		Façade antérieure de logis en bordure de rue. 5 travées en façade. Logis daté au linteau : 1851. Encadrement de la porte d'entrée en pierre de taille. Corniche en "dents de scie". Demi-croupes. Epis de faitage sur le logis. Cour fermée et dépendances au fond (antérieures au cadastre ancien) : grange entre 2 étables et remise à gauche au même alignement. Auvent régissant en façade.
	ferme	42		"	"	Logis en bordure de rue. Corniche en "dents de scie". Cour fermée, dépendances au fond.
	ferme	46	1	"	"	2 logis sous le même toit, en bordure de rue. Corniche en "dents de scie". Cour fermée, dépendances au fond.
	ferme	58		Pierre calcaire A1 brique tuiles plates (logis)		Logis en bordure de rue. Corniche en "dents de scie". Dépendances au fond de la cour.
	maison	73	2	brique enduit tuiles plates	A2	Antérieure au cadastre ancien. Logis sur cave voûtée en brique. Entrée de la cave à gauche de la façade antérieure. Lucarnes en brique, à frontons cintrés. Four sous appentis adossé au mur gauche, à l'alignement du mur-gouttereau postérieur. Logis daté aux tirants : 1816. Demi-croupes. Corniche simple. Intérieur : logis double en profondeur. Plafonds à solives apparentes. Carreaux de terre cuite en chevrons. Puits dans la cour.
	ferme	92-93-95		Pierre calcaire A1 brique tuiles plates (logis) pan-de-bois brique (dépendances)		Antérieure au cadastre ancien. Logis : corniche simple. Porte-haute interrompant la corniche. Puits dans la cour. Dépendances au fond de la cour. Auvent. Briques posées sur chant. Porcherie en brique à droite de la cour.

Village écarts	désigna- tion	cadastre	photos	matériaux	structure	observations
Village	ferme	sect AB 100-101	1	pierre calcaire A1 (logis) pan-de-bois brique (dépendances)		2 logis sous le même toit en bordure de rue. Logis gauche daté 1830 aux tirants. Gros-oeuvre en pierre à joints rubannés. Dépendances antérieures au cadastre ancien. Au fond de la cour. Demi-croupe gauche. Appentis sous auvents entre les 2 portes-charretières (remaniement). Gros-oeuvre en brique en façade antérieure. Pan-de-bois et brique en façade postérieure.
	ferme	121		pierre calcaire A1 tuiles plates (logis) brique tuiles plates (dépendances)		Cave. 5 travées. Demi-croupes. Corniche en "dents de scie". Dépendances au fond de la cour ; remaniées. Demi-croupes.
Village	ferme	sect AC 19	2	Brique tuiles plates	A2	2 logis sous le même toit, en bordure de rue. Cave. Lucarnes en brique à fronton en arc à chaînette à gauche, triangulaire à droite. Chaînes d'angle en pierre. Jour ovale au pignon. Corniche à "modillons" en façade sur rue et en "dents de scie" sur les autres façades. Dépendances au fond de la cour. Porte-charretière en renforcement entrée des étables de part et d'autre du renforcement Chambre à four en bordure de rue.
	ferme	25	1	pierre calcaire A1 brique tuiles plates (logis) brique tuiles creuses (dépendances)		Logis : surcroît aveugle gros-oeuvre : pierre à la moitié inférieure, le reste en brique. Corniche simple. Dépendances antérieures au cadastre ancien, au fond de la cour. Porte-charretière en renforcement encadrée de 2 corps en appentis.

Village écart	désigna- tion	cadastre	photos	matériaux	structure	observations
Village	ferme	sec. AC 29-30		Pierre calcaire (soubassement) brique tuiles plates	A1	2 logis sous le même toit, en bordure de rue. Cave. Dépendances au fond de la cour. Porte-charretière en renforcement.
	ferme	33		" "	A1	Antérieure au cadastre ancien. Logis sur cave et dépendances au même ali- gnement. Dépendances plus hautes. Corniche en "dents de scie". Corps en appen- tis à droite de la porte- charretière. Puits en bordure de rue.
	ferme	34		" "	A1	" " " pas de puits.
	ferme	36		Pierre calcaire (soubassement) brique tuiles plates	A1	Antérieure au cadastre ancien. Logis et dépendan- ces au même alignement. Logis sur cave. Dépendan- ces plus hautes. Corniche en "dents de scie".
	ferme	39		" "	A1	2 logis sous le même toit. Corniche simple.
	ferme	43	1	enduit moderne tuiles plates	A2	Logis : lucarnes. Corniche en "dents de scie". Crou- pes. Dépendances plus tardives.
	maison	45		Pierre calcaire enduit partiel	A+1	sélectionnée pour étude.
	ferme	48		Pierre calcaire brique (surcroît)	A1	Surcroît aveugle. Logis sur cave. Egout retroussé. Dépendances au fond de la cour, gros-oeuvre en brique
	maison	56		" "	A1	Surcroît aveugle.
	ferme	62		enduit moderne (logis) Pierre calcaire brique tuiles plates (dépendances)	A1	Surcroît aveugle. Corniche à "modillons". Croupe gauche. Dépendances anté- rieures au cadastre ancien Au fond de la cour. Porte- charretière en renforcement
	ferme	64		Pierre calcaire brique tuiles plates (logis) pan-de-bois brique (dépendances)	A1	Antérieure au cadastre ancien. Pierre apparente, à joints rubannés en fa- çade antérieure. Corniche en "dents de scie". Demi- croupes. Dépendances remaniées.


.../...

Village écart	désigna- tion	cadastre	photos	matériaux	structure	observations
village	ferme	sec.AC 92		brique tuiles plates	A	Antérieure au cadastre ancien. 2 logis sous le même toit et sur cave. Corniche en "dents de scie régnante. Croupes. Dépendances au fond de la cour remaniées. Porte-charretière en renfoncement.
	ferme	93	1	pierre calcaire (soubassement) brique tuiles plates	Al	2 logis sous le même toit Corniche en "dents de scie Dépendances au fond de la cour.
	maison	96		" "	Al	Corniche en "dents de scie"
	ferme	176	1	enduit moderne tuiles plates	Al	Logis et dépendances sous le même toit. Cave. Haut surcroît. Petit auvent. Puits dans la cour.
	ferme	188-186		brique pan-de-bois brique aux dépendances	Al	Logis et dépendances au même alignement. Dépendances plus hautes. Auvent sur aisseliers. Corniche simple. Vestige de pan-de-bois à droite des dépendances.
	ferme	221		pierre calcaire (soubassement) brique tuiles plates	Al	2 logis sous le même toit Jours carrés. Dépendances au fond de la cour.

Pl. I Localisation des oeuvres repérées, Nord du village
Extrait du plan cadastral au 1:1000e, section AC, 1984



Pl. III Localisation des oeuvres repérées, Sud du village
Oeuvres sélectionnées pointées
Extrait du plan cadastral au 1:1000e, section AB, 1984



21 CHAMBLANC

FERME (cadastre 1984, section AC,
parcelle 43)

Cl. Inv. M. ROSSO
86.21.603 X

Logis, élévation antérieure



21 CHAMBLANC

FERME (cadastre 1984, section AC,
parcelle 176)

Cl. Inv. M. ROSSO
86.21.608 V

Elévation antérieure, vue de trois-
quarts gauche

